

**FOLKETINGETS OMBUDSMAND**

Gammeltorv 22, 1457 København K  
Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17  
Personlig henvendelse 10-15

Dato: **16 NOV. 2006**

KOPI

J.nr.: 2006-3064-617  
Sagsbehandler: PK3  
(Bedes anført ved henvendelser)  
Akt. nr.: 3

Politimesteren i Glostrup  
Birkelundsvej 2  
2620 Albertslund

Retsudvalget  
REU alm. del - Bilag 137  
Offentligt

**Vedrørende besigtigelse af venterum på politistationen i Glostrup**

I forbindelse med min inspektion den 15. november 2006 af detentionen på politistationen i Glostrup foretog jeg tillige besigtigelse af venterummene samme sted.

Politiet i Glostrup råder over ti venterum som benyttes af kriminalpolitiet og seks venterum som benyttes af ordenspolitiet. Venterummene er beliggende i politistationens stueetage og på 1. sal.

Rigspolitichefen har i sin statusrapport af januar 2006 der er udfærdiget efter Rigspolitichefens gennemgang af samtlige venterum i landet, bemærket at 15 af de 16 venterum er indrettet i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning fra 1992 om indretning af nye politibygninger med tilhørende rettelsesblad, dog således at den installerede ventilation ikke har en effekt på "8 x luftskifte". Rigspolitichefen har på trods af forholdet vedrørende ventilationen fundet de 15 venterum "fuldt ud tilfredsstillende".

Om det sidste (det sekstende) venterum har Rigspolitichefen – ud over bemærkningen om nedsat luftskifte – bemærket at venterummet (OP5) størrelsesmæssigt er mellem 4 og 5 m<sup>2</sup>, og at venterummet "ud fra en samlet vurdering findes acceptabelt".

Jeg besigtigede samtlige 16 venterum. Det mindste af venterummene (OP5) målte jeg til at være 4,5 m<sup>2</sup>.

*Jeg er enig med Rigspolitichefen i at venterummets størrelse ikke er et problem.*

I forbindelse med min besigtigelse af dette det mindste venterum (OP5) og venterummet lige ved siden af (OP6) der begge – i modsætning til de øvrige venterum – forsynes med dagslys fra et almindeligt vindue med tilhørende persiener, og som efter det oplyste kun anvendes til personer der skal fremstilles i fogedretten, noterede jeg at der umiddelbart synes at være sikkerhedsmæssige problemer på følgende punkter:

- riste i loftet der for adskilliges vedkommende ikke flugter med loftspladerne
- huller i loftet (ca. 15 – 10 mm store – borede huller placeret tæt sammen; med en form for plade ovenover der giver sig når man stikker noget op gennem hullerne)
- uafrundede vinduesbeslag
- låsetap under vindueshåndtaget
- vindueskarmens udformning (med to ca. 15 mm brede sprækker i rummenes fulde bredde)

I OP6 var der endvidere "hul" i fugerne omkring vinduet.

Jeg henledte under besigtigelsen opmærksomheden på ovenstående forhold, og politimesterens repræsentant oplyste at der ville blive rettet op herpå.

*Jeg går på den baggrund ud fra at politimesteren – om nødvendigt i samarbejde med Rigspolitiets bygningsafdeling – foretager de nødvendige ændringer med henblik på at de sikkerhedsmæssige forhold i de to venterum bliver bragt i orden.*

*Jeg beder om underretning om det videre forløb på dette punkt.*

Som det fremgår af det som jeg har anført sidst i brevet, modtaget Rigspolitichefen en kopi af dette brev.

I et af kriminalpolitiets venterum (KP3) var der et trekantet hul i et hjørne bag loftspladerne; nærmere betegnet i samlingen mellem de lægter som loftpladerne er fastgjort til.

*Jeg går ud fra at også dette forhold bliver bragt i orden – samtidig med de ovenstående forhold.*

I naboventerummet (KP4) var en metalhjørneliste bøjet således at det var muligt at få fastgjort en snor eller lignende bag ved listen i selvmordsøjemed.

*Politimesterens repræsentant meddelte at listen straks ville blive udskiftet, og jeg foretager mig ikke mere på dette punkt.*

Venterummene er placeret i grupper af to – i de fleste tilfælde med et toilet imellem. På gangen uden for de enkelte "sæt" af venterum, er der monteret en rød indikatorlampe som lyser når (et af) venterummene er i brug (lampen lyser når låsene aktiveres).

Venterummene der bortset fra OP 5 og OP 6, fremtræder ens, var beklædt med senepsgule væg- og loftsplader. I de fleste af venterummene var såvel væg- som loftsplader

der overmalet på forskellig måde. Det var ikke alene lavet med tusch/kuglepen, men også med lighter; det sidste især på loftet. Ud fra teksten på væggen i et af venterummene at dømme er lofts- og vægpladerne ikke blevet rengjort i hvert fald siden 2001.

Jeg gjorde under inspektionen opmærksom herpå, og politimesterens repræsentant bekræftede at det forholder sig således.

Der var endvidere i en del af venterummene sodmærker efter lightere på glassene i indkighullerne som politiet for nylig har ændret således at glassene nemt kan skiftes.

Heller ikke den almindelige rengøring af venterummene var tilfredsstillende hvilket politimesterens repræsentant var enig med mig i. Det blev oplyst at rengøringen af venterum og detention varetages af et privat rengøringsfirma.


*Jeg går på baggrund af min samtale under inspektionen med politimesterens repræsentant ud fra at politimesteren vil sørge for at lofts- og vægplader rengøres eller – om nødvendigt – overmales. Tilsvarende gælder rengøringen af især gulvene i venterummene. Og jeg foretager mig ikke mere på disse punkter.*

*Jeg henstiller til Politimesteren i Glostrup at vigtigheden af en grundig visitation af de venterumsanbragte, indskærpes over for personalet.*

Kaldeanlægget i enkelte af venterummene blev afprøvet under besigtigelsen, og de virkede.

*Jeg går ud fra at dette også gør sig gældende for de øvrige venterum.*

Med venlig hilsen



Lennart Frandsen  
Inspektionschef

**Kopi er samtidig sendt til:**  
Folketingets Retsudvalg  
Justitsministeriet  
Rigspolitichefen