



MINISTEREN

Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K

Dato 25. november 2009
Dok.id 926499
J. nr. 004-u18-1344

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 3. november 2009 stillet mig følgende spørgsmål 114 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF).

Spørgsmål nr. 114:

"Ministeren bedes oplyse, om DSB i forbindelse med udskiftning og montering af nye motorer i IC3 togene selv har påtaget sig en del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Har DSB f.eks. selv udført dele af monteringsarbejdet?"

Svar:

DSB oplyser, at leverandøren som led i leverancen af motormodulet stod for indbygning af motormodulet i de første 11 togsæt. Derefter har DSB selv stået for indbygningen af motormodulet i forbindelse med løbende vedligehold. De årsager, der har ført til fejlene i turboladerne skyldes dog selve konstruktionen af det motormodul, som DSB har modtaget af leverandøren og har ikke noget at gøre med den måde motormodulet bliver indbygget i materiellet på.

Med venlig hilsen

Lars Barfoed