



MINISTEREN

Transportudvalget
Folketinget

Dato 20. september 2013
J. nr. 2013-3023

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 29. august 2013 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen (V).

Spørgsmål nr. 772:

Ministeren bedes oplyse, om det er korrekt, at der er problemer med vægten af den nye broklap, som beskrevet i artikel på ing.dk af 8. marts 2013 "Limfjordsbroen kan ikke bære ny broklap".

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, som oplyser, at:

"Der er ikke problemer med vægten af den nye broklap.

I forbindelse med montagen af broklappen var det nødvendigt at justere på ballasteringen for at sikre en optimal ligevægt af broklappen. Dette blev udført for at mindske belastningen af broens maskineri."

Med venlig hilsen

Pia Olsen Dyhr