


Nuværende driftmønster Langå – Hobro grundet manglende eblock950R4 anlæg.



— Markeringen indikerer at der på dette strækingsafsnit kun kan køres fra syd (Langå) mod nord (Fårup) gennem spor 1 i Randers – der kan ikke køres fra Nord (Fårup) mod syd (Randers) grundet manglende eblockanlæg. Ingen sporskifter fungerer i Randers – alle sporskifter aflåst. Der skal indrangeres (40km/t) fra syd i Randers. Det er ikke muligt at etablere spærringer til vedligeholdelsesarbejder.

— Markeringen indikerer at der på dette strækingsafsnit kun kan køres fra nord (Fårup) mod syd (Randers) gennem spor 3 i Randers – der kan ikke køres fra syd (Randers) mod nord (Fårup), grundet manglende eblockanlæg. Ingen sporskifter fungerer i Randers – alle sporskifter aflåst. Der skal indrangeres (40km/t) fra nord i Randers. Det er ikke muligt at etablere spærringer til vedligeholdelsesarbejder.

— Markeringen indikerer at der på dette strækingsafsnit/stationer kan køres normal drift, begge spor kan anvendes i begge retninger (Fårup - Hobro) – dog er der etableret hastighedsbegrænsning i Hobro på 40km/t grundet manglende eblockanlæg.

— Markeringen indikerer at der på Randers station ikke er muligt at benytte spor 2 og 4 samt at alle sporskifter på stationen er aflåst, dette grundet manglende eblockanlæg.