

Landets kommuner

Kontor for tilsyn og metoder  
Postboks 1228  
0900 København C  
Tlf. 70121288  
Fax 70121289  
at@at.dk  
www.at.dk  
CVR nr. 21481815

## **Vejbump kan give sundhedsskadelige helkropsvibrationer**

Arbejdstilsynet gennemfører fra 1. maj 2008 en særlig indsats i branchen Transport af passagerer, der er en af de brancher, hvor der er særlig risiko for nedslidning.

Når vi kommer på tilsyn, vil vi sætte særlig fokus på bl.a. det ergonomiske arbejdsmiljø. Ved det ergonomiske arbejdsmiljø vil vi bl.a. se på, om buschaufførerne udsættes for sundhedsskadelige helkropsvibrationer.

Vejbump er en hyppigt anvendt fysisk hastighedsdæmper. Ifølge Arbejdstilsynets vejviser nr. 17 "Transport af passagerer" er helkropsvibrationer et belastende forhold for buschauffører ved fx kørsel over ujævnt terræn herunder vejbumpe.

Helkropsvibrationer kan være en medvirkende årsag til, at buschauffører får smerter i dele af ryggen. Buschaufførernes arbejde er oftest kendetegnet ved arbejde i fastlåste stillinger over en væsentlig del af arbejdsdagen. Bump og uventede bevægelser vil være med til at øge risikoen for skader.

### **Arbejdstilsynet anbefaler at undgå bump**

Arbejdstilsynet opfordrer derfor til, at det så vidt muligt undgås at etablere bump på trafikveje med busser i fast rute. I stedet kan overvejes andre metoder til nedsættelse af hastigheden, som fx porte eller indsnævringer. Alternativt kan anvendes typer af vejbumpe, som er mere busvenlige, fx pudebump eller pukkelbump. Disse bump betyder, at det kun er bilerne, der påvirkes af bumpene, og ikke busserne.

Såfremt der i forbindelse med Arbejdstilsynets tilsynsbesøg konstateres sundhedsskadelige helkropsvibrationer hos buschaufførerne, vil Arbejdstilsynet efterfølgende underrette kommunen.

### **Find mere information**

Arbejdstilsynet gennemfører særlige indsatser inden for brancher, hvor der er nedslidningstruet arbejdskraft. Dette skyldes den politiske aftale fra foråret 2006 om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden. Se yderligere information om Arbejdstilsynets særlige indsatser og vejvisere på Arbejdstilsynets hjemmeside: [www.at.dk](http://www.at.dk)

1. juli 2008

Vores sag  
20070012717/58  
Vores ref.  
Stine Maria Petersen og  
Sarah Walter

CVR nr. 21481815  
P-enhed 1003398739

Dette brev er sendt til alle kommuner i Danmark, og betragtes som en vejledning til kommunerne fra Arbejdstilsynet.

Med venlig hilsen

Lis Gamborg  
Vicedirektør