

Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K

MINISTEREN

Dato 8. juli 2008
Dok.id 695385
J. nr. 004-U18-573

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 24. juni 2008 stillet mig følgende spørgsmål 846 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. 846:

"Finder ministeren, at ministeren i den løbende status afrapportering om IC4 har orienteret folketingets Trafikudvalg tilstrækkelig dækkende om situationen med rust på IC4 togenes udstødningsrør og hvornår dette problem skal være løst?"

Svar:

DSB har oplyst, at det ikke er rust, der er årsag til situationen med udstødningen på IC4 togsættene. Årsagen er derimod lugtgener. Denne oplysning fremgår eksempelvis af følgende i seneste status af 12. juni 2008 til Trafikudvalget:

"Under kørsel med togsættene er der konstateret lugtgener, som AnsaldoBreda lokaliserede til at stamme fra udstødningssystemets isoleringsmateriale."

Videre har DSB oplyst, at DSB løbende har krævet af AnsaldoBreda, at en endelig udstødningsløsning skal findes og findes hurtigst muligt. I forbindelse med det til AnsaldoBreda stillede ultimatum har DSB fastsat, at den endelige løsning senest skal være gennemført i forbindelse med den kontraktuelle overtagelse i maj 2009.

Med venlig hilsen

Carina Christensen