



Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K

MINISTEREN

Dato 16. marts 2009
Dok.id 805227
J. nr. 004-U18-886

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 19. februar 2009 stillet mig følgende spørgsmål 472 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 472:

"Ministeren bedes gøre rede for togets hastighed, da lokomotivføreren opdagede, at toget ikke kunne bremse, angiveligt på grund af våde skinner"

Svar:

DSB har oplyst mig, at der ikke var noget tidspunkt, hvor togsættet ikke kunne bremse.

Med venlig hilsen

Lars Barfoed