



MINISTEREN

Dato 25. november 2009

Dok.id 926499

J. nr. 004-u18-1344

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K

Trafikudvalget har i brev af 3. november 2009 stillet mig følgende spørgsmål 117 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF).

Spørgsmål nr. 117:

"Ministeren bedes oplyse, hvornår DSB nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle jagte årsagen til, at turboladerne i IC3 togene havarerer, samt om arbejdsgruppen har identificeret årsagen og dets løsning."

Svar:

DSB nedsatte en arbejdsgruppe ultimo august 2009. På baggrund af arbejdsgruppens undersøgelse har DSB udarbejdet en handlingsplan, der har identificeret de konkrete fejl der opstår med IC3 turboerne, årsagssammenhænge og umiddelbare løsninger.

Den endelige løsning, som formodentlig vil medføre konkrete ændringer internt i motormodulet, kan ifølge DSB umiddelbart alene løses af leverandøren. Siden indførelse af den midlertidige løsning, jf. svaret på TRU alm. del spørgsmål 116, har der ikke været brande eller røgudvikling som følge af turboproblemer.

Med venlig hilsen

Lars Barfoed