



MINISTEREN

Dato 12. oktober 2010

J. nr. 2010 - 2015

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Folketingets Trafikudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Trafikudvalget har i brev af 23. marts 2010 stillet mig følgende spørgsmål 980 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 980:

"Hvad betragter ministeren som et tilfredsstillende driftsstabilitetsniveau i forbindelse med IC-4-togene?"

Svar:

Nyproducerede togsæt har traditionelt et noget lavere driftsstabilitetsniveau end togsæt, der har været i drift i nogle år, hvor man har gjort sig driftserfaringer og man har haft mulighed for at udbedre og opgradere togsættene. Ligesom dette forhold gjorde sig gældende for IC3 togene, forventer jeg også, at dette vil gælde for IC4.

Efterhånden som DSB opnår driftserfaringer, og at de planlagte forbedringer på IC4-togsættene foretages, forventer jeg også, at driftsstabiliteten bliver gradvist bedre.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt