



MINISTEREN

Dato 20. juli 2011  
J. nr. 2011-1682

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget  
Folketinget

Trafikudvalget har i brev af 2. maj 2011 stillet mig følgende spørgsmål 1230 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 1230:

”Ministeren bedes gøre udførligt rede for, hvilke nye tekniske fejl, der er konstateret på de senest leverede IC4-togsæt.”

Svar:

DSB har oplyst følgende:

”Der er efter leveringen konstateret et antal skjulte fejl og mangler på de senest leverede togsæt, som endnu ikke er idriftsat. På togsæt 47 blev konstateret sådanne skjulte fejl umiddelbart efter overtagelsen. Disse fejl er typisk håndværksmæssige fejl og omfatter bl.a. løse ledninger og utætheder. På de seneste idriftsatte togsæt, fx togsæt 39 konstateres endvidere en række funktionelle fejl, der først kan opdages, når togsættet benyttes i trafik.”

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt