



MINISTEREN

Trafikudvalget  
Folketinget

Dato 21. juli 2011  
J. nr. 2011 - 2010

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 24. maj 2011 stillet mig følgende spørgsmål 1380 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 1380:

"Ministeren bedes redegøre for, hvorfor de mange problemer med dørene i Øresundstogene ikke for længst er blevet løst, herunder også problemerne med den langsommelige døråbning."

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for DSBFirst, som oplyser, at:

"Øresundstogets dørstyringsfunktion lever op til den kravspecifikation der lå til grund for togets konstruktion. Årsagen til åbningstiden er kombinationen mellem døråbning og den bevægelige dørtrinsfunktion. Af sikkerhedsmæssige årsager er dørstyringsfunktionen indrettet således, at dørene ikke kan åbne, før dørtrinnet er helt ude."

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt