



MINISTEREN

Trafikudvalget
Folketinget

Dato 7. februar 2011
J. nr. 2011-250

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 14. januar 2011 stillet mig følgende spørgsmål 534 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 534:

”Ministeren bedes gøre rede for årsagen til at DSB på de tidlige morgenafgange fra Nykøbing F kun indsætter et togsæt litra ICE-TD.”

Svar:

DSB har oplyst følgende:

”I morgenafgangen fra Nykøbing Falster klokken 5,44 er der planlagt med anvendelse af 2 ICE-TD togsæt. Det har desværre i en periode ikke været muligt, fordi 2 af de 13 tog der er til rådighed og som DSB i samarbejde med DB, benytter til trafik mellem Danmark og Tyskland, har været ramt af havari og har derfor ikke kunnet anvendes på grund af længerevarende reparationsarbejde. Samtlige tog har endvidere skullet have skiftet motorer. DSB har derfor efter en nøje gennemgang af materielsituationen omdisponeret anvendelsen, således at der indtil videre i stedet kun anvendes et dobbeltdækkertog til betjening af det pågældende tog fra Nykøbing Falster.”

Jeg henholder mig til oplysningerne fra DSB.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt