



MINISTEREN

Trafikudvalget
Folketinget

Dato 28. april 2011
J. nr. 2011-1195

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 28. marts 2011 stillet mig følgende spørgsmål 937 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 937:

"I svar på TRU alm. del – spm. 148 anføres det, at fejlene på de ti endnu ikke leverede Øresundstog primært er af visuel og kosmetisk karakter og uden driftsmæssige konsekvenser, men også at det bl.a. drejer sig om tekniske installationer, interiør og funktionstest. Ministeren bedes derfor oplyse nærmere om, hvilke fejl og mangler det drejer sig om, da spørgeren tillader sig at slutte, at der i Øresundstogene ikke findes installationer, der ikke har en driftsmæssig konsekvens, jf. de tilbagevendende problemer med togets infosystem, toiletter, varmesystem mv."

Svar:

Besvarelsen er under udarbejdelse, og udvalget vil modtage en endelig besvarelse hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt