



Transportudvalget

Til: Transportministeren

Dato: 11. november 2011

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

TRU alm. del

Spørgsmål 110

I Atkins-rapporten nævnes det, at kompressorproblemer skyldes kulstof forurening fra udstødningssystemet. Endvidere er der angiveligt fejl i tørretårne for tryklufften. Problemerne fortsætter trods forsøg på afhjælpning. Finder ministeren dette betryggende?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Kristian.Lorentzen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Benny Engelbrecht
formand