



Transportudvalget

Til: Transportministeren

Dato: 4. juni 2012

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

TRU alm. del

Spørgsmål 788

Ministeren bedes kommentere oplysninger fra Ingeniøren om, at IC4 togene er belastet af en yderst mangelfuld loddeteknik fra togproducenten Ansaldo-Bredas side, og at denne fejl medfører store problemer for togets airconditionanlæg på grund af vibrationer under kørsel.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Kristian.Lorentzen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Benny Engelbrecht
formand