



Transportudvalget

Til: Transportministeren

Dato: 4. juni 2012

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

TRU alm. del

Spørgsmål 790

Kan ministeren bekræfte, at IC4 togenes dyre batteriladere ofte nedsmelter på grund af en alt for tæt placering ved togets dieselmotorer med deraf følgende overophedning?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Kristian.Lorentzen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Benny Engelbrecht
formand