



ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN

11. november 2011

Besvarelse af spørgsmål 3 alm. del stillet af Erhvervs, Vækst- og Eksportudvalget den 19. oktober 2011 efter ønske fra Karsten Lauritzen (V).

ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for, hvordan EU-direktivet, der hjemler, at latexballoner skal påhæftes advarselsmærker, der fortæller, at børn under otte år skal være under opsyn, når de puster balloner op, fortolkes i den danske lovgivning?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Direktivet er implementeret i dansk lovgivning gennem bekendtgørelse nr. 13 af 10. januar 2011 om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter.

Heri er det angivet, at legetøjsproducenten eller importøren kun må markedsføre legetøjet, hvis det er sikkert. Dette krav kan legetøjsproducenten eller importøren opfylde ved at følge sikkerhedsstandarderne under legetøjsdirektivet.

Den aktuelle advarsel, der fortæller, at børn under otte år skal være under opsyn, når de puster latexballoner op, fremgår af sikkerhedsstandardEN-71-1. Denne sikkerhedsstandard er igennem årene blevet opdateret flere gange, og advarselsmærkningen har været med siden de tidligste udgaver af standarden, helt tilbage fra 1988.

Hvis legetøjsproducenten eller importøren ikke opfylder standardens advarselskrav, er det et krav, at legetøjet typeprøves hos et testlaboratorium, som er udpeget af medlemsstaten til at vurdere, om legetøjet er i overensstemmelse med legetøjsdirektivets sikkerhedskrav.

Laboratoriet vil så stille krav om, hvad legetøjet skal opfylde. Et sådant laboratorium vil imidlertid ikke tillade, at latexballoner ikke er mærket med en advarselsmærkning, der fortæller, at børn under otte år skal være under opsyn, når de puster balloner op.

Sikkerhedsstyrelsen har oplyst mig om, at det er styrelsens klare opfattelse, at kravet om advarselsmærkning ikke er forbundet med større problemer for erhvervslivet, da der er meget få sager, hvor advarselsmærkning af latexballoner ikke er overholdt.