



MINISTEREN

Dato 22. februar 2012
J. nr. 2012-525

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget
Folketinget

Transportudvalget har i brev af 8. februar 2012 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Flemming Damgaard Larsen (V).

Spørgsmål nr. 416:

Ministeren bedes oplyse hvor stor erosionen har været, altså hvor mange meter ind i klitterne, der er forsvundet i vinteren 2011-12 efter de tre stærke storme ved følgende lokaliteter: Søndervig, Krogen, Strandgården, syd for indsejlingen til Thorsminde, Vejlbj, Vrist og syd for Thyborøn samt på Holmsland syd for Hvide Sande.

Svar:

Kystdirektoratet oplyser følgende:

"Kystdirektoratet har inspiceret kysten efter hver af vinterens storme for at vurdere om sikkerheden mod gennembrud af klitterne er til stede. Inspektionerne har vist, at der ikke er fare for gennembrud, og det er derfor besluttet, at en komplet opmåling af kliterosionen på hele strækningen kan afvente den planlagte årlige opmålingskampagne på Vestkysten. Det vil derfor først være muligt at komme med et præcist svar på hvor mange meter af klitterne, der er eroderet, når denne kampagne er udført i foråret 2012.

Nedenstående angivelser af kliterosionen er derfor baseret på umiddelbare observationer under inspektionerne af kysten. Spændet i erosionen i de enkelte angivelser skyldes, at der over en strækning kan være betydelige variationer i erosionens størrelse.

Søndervig: Ud for Søndervig er der ingen kliterosion, da der er opført skråningsbeskyttelse. Kliterosionen syd for skråningsbeskyttelsen er vurderet totalt til 15-20 m.

Krogen: Kliterosionen er vurderet til 10-25 m.

Strandgården: Der er ingen kliterosion, da der er opført skråningsbeskyttelse.

Syd for indsejlingen til Thorsminde: Der er ingen erosion i klitten, da der er opført skråningsbeskyttelse. På en kort strækning uden skråningsbeskyttelse er der kun erosion i fodringssandet. Erosionen er her vurderet til 5-10 m.

Vejlby: Kliterosionen er vurderet til 0-5 m.

Vrist: Der er ingen kliterosion, da der er opført skråningsbeskyttelse.

Syd for Thyborøn: Kliterosionen er vurderet til 5-20 m.

Holmsland syd for Hvide Sande: Kliterosionen er vurderet til 0-10 m.”

Med venlig hilsen

Henrik Dam Kristensen