



Transportudvalget

Til: Transportministeren

Dato: 17. december 2012

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

TRU alm. del

Spørgsmål 204

Ministeren bedes gøre rede for årsagen til, at der ved Bavnehøj forekommer et stort antal signalfejl, især i sporskifter, ligesom der bedes gjort rede for hvilken driftsmæssig betydning det har, at mange sporskifter ikke har sporskiftevarme. Ministeren bedes be- eller afkræfte, hvorvidt der i forbindelse med KØR-projektet, bl.a. ved Bavnehøj, er anvendt materiel anno 1953.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Henning.Hyllested@ft.dk og til udvalg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Benny Engelbrecht
formand