



Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg

FORSVARSMINISTEREN

11. april 2014

Forsvarskommandoen har den 9. april orienteret Forsvarsministeriet om, at der er konstateret problemer med et antal motorer på EH-101 helikopterne.

Ifølge motorleverandøren Turbomecas foreløbige undersøgelser er problemerne opstået som følge af en modifikation af motorerne, som er foretaget af producenten selv. Modifikationen medfører tilsyneladende risiko for, at motorerne går i stå under flyvning. Fejlen har betydet, at Forsvaret har måttet tage seks motorer ud af den operative drift.

Forsvaret er i gang med at afdække problemets omfang og løsningsmuligheder med producenten, og det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse nærmere om konsekvenser eller løsningsmuligheder. Situationen har ikke indflydelse på redningshelikopterberedskabet, som opretholdes fuldt ud.

Forsvarsministeriet følger sagen tæt og vil orientere udvalget, når der er nyt i sagen.

Med venlig hilsen

Nicolai Wammen