



Transportudvalget

Til: Transportministeren

Dato: 21. januar 2014

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

TRU alm. del

Spørgsmål 306

Ministeren bedes gøre rede for, hvordan det vil være muligt for DSB-Øresund at undgå at have for mange Øresundstog på værksted på samme tid, når én af de hyppigste årsager til værksteds-besøgene skyldes en "medfødt" funktionsfejl, nemlig ustabile døre, som ikke er blevet rettet i de 12-13 år, hvor togene har været i drift.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Henning.Hyllested@ft.dk og til udvalg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Benny Engelbrecht
formand