



Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg

FORSVARSMINISTEREN
11. juni 2014

Folketingets Forsvarsudvalg har den 13. maj 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 242 til forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nikolaj Villumsen (EL).

Spørgsmål nr. 242:

"Hvilke bevæggrunde lå til grund for disponeringen af beredskabsressourcerne i forhold til branden i Gentofte Sportshal onsdag den 26. marts 2014?"

Svar:

Beredskabsstyrelsen er anmodet om en udtalelse til brug for Forsvarsministeriets besvarelse, og styrelsen har i den anledning oplyst følgende:

"Beredskabsstyrelsen kan om den konkrete hændelse oplyse følgende på baggrund af kommunernes indberetning af udrykningsrapporter i ODIN – redningsberedskabets OnlineDataINdberetningssystem - suppleret med oplysninger fra Beredskabsstyrelsens vagthavende befalingsmand samt en pressemeddelelse, som Københavns Brandvæsen udsendte i anledning af indsatsen:

Branden i Gentofte opstod i nogle tekniske installationer i forbindelse med en sauna i sportshallen, Maltegårdsvej 18, Gentofte, onsdag d. 26. marts kl. ca. 21:10. Den blev opdaget af nogle badmintonspillere.

112-alarmcentralen blev alarmeret telefonisk, og kl. 21:15:25 blev Gentofte Brandvæsen alarmeret med melding om ild i bygning. På meldingens ordlyd blev også redningsberedskaberne i Lyngby-Taarbæk og Frederiksberg samt Københavns Brandvæsens station Østerbro alarmeret. Udrykningen fra Gentofte Brandvæsen var fremme på skadestedet, der ligger meget tæt på brandstationen, 2 1/2 minut efter alarmeringen.

Der blev rekvireret materiel og mandskab til indsatsen fra redningsberedskaberne i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Københavns Brandvæsen, Frederiksberg, Gladsaxe, Hvidovre (Vestegnens Brandvæsen), Beredskabsstyrelsen Hedehusene samt Rudersdal/Hørsholm Brandvæsen. Endelig ankom kl. ca. 01:00 en automobilsprøjte fra Helsingør for at afløse mandskabet fra Lyngby-Taarbæk. Indsatsen blev endeligt afsluttet kl. 10:30 dagen efter. Sportshallen udbrændte.

Samlet set var der indsat materiel og mandskab fra 8 kommunale redningsberedskaber med i alt 17 brandkøretøjer - 7 automobilsprøjter, 4 drejestiger/snorkler, 3 vandtankvogne, 1 slangetender samt indsatsledervogn og følgeskadevogn. Hertil kom en vandtankvogn fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene.

Beredskabsstyrelsen har ikke kendskab til, hvilke bevæggrunde der lå til grund for disponeringerne.

Beredskabsstyrelsen kan imidlertid generelt oplyse, at det i henhold til § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested. Indsatslederen skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige redningsberedskab eller private redningsvæsner, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang, jf. bekendtgørelsens § 9. Det er kommunens indsatsleder, der i det konkrete tilfælde træffer beslutning om, hvilke ressourcer der skal rekvireres."

Jeg kan henholde mig til det af Beredskabsstyrelsen oplyste.

Med venlig hilsen

Nicolai Wammen