

Spørgsmål 737 - Aktoversigt TS2060110-00445

Sagsnr.	Dokumentnr.	Aktnr.	Dokumentgruppe	Titel	Sagsbehandler	Brevdato	Kommentar
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2320480	0		Busoversigt vedr Bussagen		04-03-2014	Udleveret (bilag aktnr 19)
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259632	1		UJ95662 Til ejer TS2060110-445	PJJ	28-01-2014	Udleveret
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259633	2		UJ95662 Til SV TS2060110-445	PJJ	28-01-2014	Udleveret
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259634	3		1 UJ95662	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259643	4		10 Befæstigelse af stol i gulv	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259644	5		11 Befæstigelse af stol i siden af bussen	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259645	6		12 Befæstigelse af stol i siden af bussen	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259646	7		13 Sidevendte sæder bagerst i bussen	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259647	8		14 Hoftesele ved sidevendte sæder	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259648	9		15 Mærkning på hoftesel ved sidevendte sæder	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259635	10		2 Busindretning i den ene side	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259636	11		3 S-selefæste.	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259637	12		4 S-selefæste	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259638	13		5 Føring af Ssele	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259639	14		6 S-sele befæstigelse	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259640	15		7 Mål på øverste S-sele befæstigelse	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259641	16		8 Mærkning af S-sele	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259642	17		9 Befæstigelse af stole i gulv.	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2302285	18		Telefonnotat 250214 med Susanne fra Lemtorp	PJJ	25-02-2014	Udleveret
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2320478	19		Applus fremsender liste over busser	JJU	04-03-2014	Udleveret
TS2060110-00445, UJ95662 (2) - kontrolsyn sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2487308	20	AFG, Afgørelse i øvrigt	TS2060110-00445 Notat om afslutning af sag om eftermontering af seler (UJ95662)	JJU	18-06-2014	Udleveret

Børnegården Lemtorp
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
CO Økonomisk Forvaltning

Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Telefon 7221 8800
Direkte 41878 0280
pjl@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk
Sagsnr.: TS2060110-445
Dato 28.01.2014

Partshøring - agter inddragelse af godkendelse

Trafikstyrelsen agter at inddrage godkendelsen af Deres Volvo bus med registreringsnummer UJ95662 og stelnummer YV31M2B12LA024147, i medfør af § 53 i bekendtgørelse nr. 516 af 1. juni 2012 om godkendelse og syn af køretøjer.

Trafikstyrelsen har ved kontrolsyn konstateret, at bussen er eftermonteret med sikkerhedsseler, der er fastgjorte til bussens almindelige sæder. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at de eftermonterede sikkerhedsseler er solidt fastgjort til køretøjets faste dele.

I henhold til Detailforskrifter for Køretøjer afsnit 10.02.001 (1) skal sæder være solidt fastgjort til køretøjet, og i henhold til afsnit 10.02.001 (6) skal sikkerhedssele være solidt fastgjort til køretøjets faste dele. Som dokumentation for opfyldelse af kravet kan bl.a. anvendes udtalelse fra anerkendt prøvningslaboratorium. Et almindeligt sæde anses ikke for at være en fast del af køretøjet.

Bussen er synet og godkendt hos Applus Bilsyn, Mads Bjerres Vej 3 i Holstebro den 16. juli 2013. Trafikstyrelsen opfordrer Dem til – om muligt – at fremskaffe dokumentation for, at indretningen opfylder gældende bestemmelser og efterfølgende tage kontakt til synsvirksomheden med henblik på at få køretøjet godkendt, inden der træffes afgørelse i sagen.

Forinden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, har De mulighed for at fremsende Deres evt. bemærkninger med henvisning til journalnummer TS2060110-00445 til Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, eller via mail til info@trafikstyrelsen.dk senest inden 4 uger fra dette brev. Hører vi ikke fra Dem inden fristens udløb, vil der blive truffet afgørelse på det foreliggende grundlag.

Med venlig hilsen



Leif Lorenzen
Kontorchef

Applus Bilsyn
Mads Bjerres Vej 3
7500 Holstebro

Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Telefon 7221 8800
Direkte 41878 0280
pjl@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk
Sagsnr.: TS2060110-445
Dato 28.01.2014

Syn og godkendelse af sikkerhedsudstyr i busser

Trafikstyrelsen har konstateret, at synsvirksomheden Applus Bilsyn, Mads Bjerres Vej 3, 7500 Holstebro den 16. juli 2013 har synet og godkendt en Volvo bus med registreringsnummer UJ95662 og stelnummer YV31M2B12LA024147.

Trafikstyrelsen har ved kontrolsyn konstateret, at bussen er eftermonteret med sikkerhedsseler, der er fastgjorte til bussens almindelige sæder. Der er ikke fremlagt dokumentation over for Trafikstyrelsen for, at de eftermonterede sikkerhedsseler er solidt fastgjorte til køretøjets faste dele. Ejeren har oplyst, at bussens indretning ikke var ændret i forhold til det seneste syn.

I henhold til Detailforskrifter for Køretøjer afsnit 10.02.001 (1) skal sæde være solidt fastgjort til køretøjet, og i henhold til afsnit 10.02.001 (6) skal sikkerhedssæle være solidt fastgjort til køretøjets faste dele. Som dokumentation for opfyldelse af kravene kan bl.a. anvendes udtalelse fra anerkendt prøvningslaboratorium. Et almindeligt sæde anses ikke for at være en fast del af køretøjet.

Trafikstyrelsen har kontaktet køretøjsejeren og oplyst, at køretøjets godkendelse agtes inddraget, medmindre bussens indretning ved syn dokumenteres at opfylde gældende bestemmelser. Kopi af brev til køretøjsejeren er vedlagt.

Applus Bilsyn anmodes om at tage kontakt til den pågældende køretøjsejer med henblik på at få bragt forholdene i orden.

Applus Bilsyn anmodes desuden om at tage kontakt til samtlige øvrige ejere af busser med tilsvarende indretning med eftermonterede sikkerhedsseler, og som har fået synet bussen hos Applus Bilsyn indenfor de seneste 12 måneder, med henblik på at få bragt forholdene i orden.

SV skal indenfor 4 uger rapportere resultatet af korrespondancen med køretøjsejerne til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen vil tildele Applus Bilsyn 2,0 point i henhold til processen for risikobaseret tilsyn for det ukorrekt gennemførte syn.

Med venlig hilsen



Leif Lorenzen
Kontorchef

Aktnr 18 - Telefonnotat 250214 med Susanne fra Lemtorp

Telefonnotat pr. 25/2-2014

Samtale med Susanne – leder fra Børnegården Lemtorp.

Bussen (UJ95662 - Volvo) har eftermonterede sikkerhedsseler, der ikke opfylder kravene, men bussen vil blive udskiftet med anden bus i nærmeste fremtid (1-2 måneder), der opfylder kravene.

Det er oplyst, at der ikke kan gives dispensation for anvendelse af ikke-godkendt sikkerhedsudstyr, og bussen skal enten godkendes med de eftermonterede sikkerhedsseler, eller også skal sikkerhedsselerne afmonteres, inden bussen anvendes.

PJL

Aktnr 19 - Applus fremsender liste over busser

Fra: Poul-Erik Christensen <PoulErik.Christensen@applus.com>
Sendt: 4. marts 2014 22:53
Til: ts Info; Leif Lorenzen
Cc: Per V. Rasmussen; Paul Christensen
Emne: Vedr.: Bl.a. TS2060110-444, TS2060110-445 og TS2060110-454 m.fl.
Vedhæftede filer: Busoversigt vedr Bussagen.xls

docId: <http://workzone/tskoncp/DOK2320475>
SJ: 1

Til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen her ved flere breve ultimo januar bedt Applus+ Bilsyn om at rette henvendelse til et større antal busejere for at sikre at busserne ikke er forsynet med eftermonterede sikkerhedsseler, eller har dokumentation for korrekt montering af samme.

Styrelsen har samtidigt bedt Applus+ Bilsyn om at rapportere resultatet af korrespondancen til Trafikstyrelsen.

Applus+ Bilsyn har valgt at kontakte ejerne direkte pr. telefon da vi kunne frygte at mange af eventuelt fremsendte breve ikke ville blive besvaret inden for et fornuftigt tidsrum, og man derfor ikke kunne være sikker på at de var modtaget af rette vedkommende eller ej.

Alle henvendelser er logført i vedhæftede regneark for at give et bedre overblik..

Arket er selvforklarende og er udført med 2 forskellige farver hvor feltet "Status" angiver øjeblikkelig status.

Grøn farve angiver at:

Køretøjet er færdigbehandlet, enten ved at der er tale om køretøjer til anden anvendelse end bustransport af børn. F.eks. orkessterbus, værksted og lign og derfor ikke er forsynet med eftermonterede sikkerhedsseler.

Eller at bussen er kontrolleret uden seler i. I disse tilfælde har vi indberettet det sidste syn igen med en servicebemærkning om at vi har set køretøjet med afmonterede seler, eller dokumentation fra prøvningsinstitut forevist.

Gul farve angiver at:

Vi afventer endelig tilbagemelding, enten ved at se køretøjer uden seler, eller ved at ejer foreviser dokumentation.

En del af disse er under behandling af Teknologisk institut eller firmaet AutoConsult.

Vi fortsætter med at holde fokus på de gult markerede køretøjer, og vender tilbage med det opdaterede oversigtsark når der foreligger yderligere, og anmoder i den forbindelse om at kunne kommunikere direkte med sagsbehandleren.

En enkelt er rødmarkeret. Her ville ejeren IKKE forevise bussen og oplyser at der ingen sæder er i bussen, men den er til transport af motorsportskøretøjer. Køretøjet er måske ukorrekt registreret ?? Applus foreslår derfor at køretøjet indkaldes til syn for kontrol.

Har Styrelsen umiddelbart behov for yderligere oplysninger, er jeg selvfølgelig til rådighed.

Det vil dog ikke være muligt at kontakte mig onsdag og torsdag da jeg underviser på Kat.4 kursus på TECH i Hvidovre, men vil dog læse min mail om aftenen.

Med venlig hilsen/Kind regards

Poul-Erik Christensen

Technical Manager



Applus Danmark A/S

Applus+ Bilsyn Vordingborg
Langøvej 8
DK-4760 Vordingborg

CVR-NR 28312725

Phone: +45 7013 1212
Mobile: +45 2898 9504
Fax: +45 5534 3074
E-mail: poulerik.christensen@applus.com
Website: www.bilsyn.dk
www.applus.com

Aktnr 19 - BILAG Busoversigt

Reg.nr	Fabrikat	1. reg. dato	synsdato	synsresultet	synssted	medarbejder	Status
BF90792	Dab	13-12-1989	23-08-2013	A	Thisted	Jens Toftdahl Bertelsen	Ingen seler monteret
A28152	Mercedes-Benz	17-11-1952	01-12-2009	A	Herfølge	??	Sidst synet i 2009 Veterankørsel.
AF95639	Volvo	06-04-1998	28-12-2012	A	Ishøj Last	Villy Rasmussen	Øvelseskørsel - ingen seler i
AF95658	Volvo	26-09-1996	12-12-2013	A	Brabrand	Torben bording	Seler afmonteret not på synsrapport
AJ44444	Volvo	19-01-1981	17-01-2014	A	Hvidovre	Gerner Mørch	Ingen kontakt - forsøger igen
AW88436	Volvo	17-06-1998	11-02-2014	A	Herning	Irving Kaster	Dok. For selemontering er påført
AW95703	Volvo	05-05-1999	17-04-2013	A	Skjern	Steen K el Carsten H.H.	Seler afmonteret not på synsrapport
AW97915	Volvo	26-11-1997	21-02-2013	A	Randers	Kim Lindholm	Kontrolleret uden seler
BW92658	Volvo	17-11-1993	25-03-2013	A	Esbjerg	Bjarne Winther	Afventer tilbage. (Kommer snart til Psyn)
C160	Bristol	31-12-1956	19-05-2011		Svebølle	Gert udengaard kristoffersen	Veterankørsel synet 19-05-2011
CF97952	Kässbohrer	07-04-1987	19-04-2013	A	Haderslev	Bo Fenneberg	Øvelseskørsel mommer forbi uden seler
CG91989	Kässbohrer	31-12-1987	09-12-2013	A	Odense Syd Teknikvej	Per Rasmussen	Ikke børnehavebus - Turnebus
CG93862	Kässbohrer	02-05-1996	25-02-2013	A	Brabrand	Jens Christian Pedersen	Seler afmonteret not på synsrapport
DF88313	Leyland	21-06-1979	29-07-2013	A	Hillerød	Arno Mandrup Hansen	Vil afmelde i uge 10
DF96270	Setra	30-06-1999	19-04-2013	A	Ishøj Last	Simon Madsen	Kunde kontakttet kommer forbi hallen
DG89909	Volvo	30-12-1997	07-08-2013	A	Odense	Niels Jacob Nielsen	ombyg. Hos Dahl for 300.000 kr
DT71182	Volvo	02-12-1968	29-05-2008	A	Avedøre	??	Sidst synet i 2008
FF11811	Volvo	29-06-1995	11-11-2013	A	Horsens	Hans Rolfsted	Køreteknisk anlæg - ingen seler
FF50090	Volvo	01-03-1990	14-06-2013	A	Horsens	Torben bording	Køreteknisk anlæg - ingen seler
FF50093	Volvo	09-06-1995	08-07-2013	A	Horsens	Søren A. Sørensen	Køreteknisk anlæg - ingen seler
HB95713	Volvo	24-01-1980	04-04-2013	B	Herfølge	Jan Raahauge Zoëga	Er indk til psyn i marts-er under rep.
JF25590	Volvo	05-12-1996	27-05-2013	A	Holbæk	Carsten Brix-Jørgensen	til racerbiler - ingen seler KUN oplyst af eje rød
JZ96040	Volvo	21-02-1986	12-02-2014	B	Varde	Kent Fugleberg	Ingen seler not. i synsrap
MR93244	Dab	09-10-1991	10-10-2013	B	Løgstør	lb Andersen	Ingen seler - not. På synsrap
NJ93610	Volvo	13-05-1993	28-11-2013	B	Avedøre	Bent Islin	Er under behandling hos AutoConsult
OC95280	Mercedes-Benz	12-09-1995	04-09-2013	A	Randers	Kim Lindholm	Ingen seler i - til kontrol i næste uge
OE88096	Volvo	21-08-1980	17-10-2013	A	Nykøbing Mors	Poul Erik Påske Jensen	Ejer kontakttet-vender tilbage spionbus
OE97607	Leyland	12-12-1981	20-12-2013	OSY	Ishøj Last	Carsten Hammerum Jensen	Dok for selemontering er påført.
OM95125	Volvo	19-05-1981	13-05-2013	A	Ishøj Last	Villy Rasmussen	Ingen kontakt - forsøger igen
OS89943	Volvo	13-12-1996	22-05-2013	A	Tåstrup Last	Martin Jensen	Kunden ville vende tilbage i uge 11
OY97403	Mercedes-Benz	12-08-1997	25-09-2013	A	Hillerød	Arno Mandrup Hansen	kontakter prøvningslab
PM97009	Volvo	31-10-1980	20-01-2014	A	Herning	Michael Holdgaard	Seler afmonteret not på synsrapport

Ejer vil ikke forevise bussen og den bør derfor indkaldes

PP95936	Volvo	19-11-1984	23-01-2014	A	Hillerød	Arno Mandrup Hansen	Vil kontakte Tstyr om disp.	gu
PR88740	Volvo	22-09-1982	30-01-2014	A	Tåstrup Last	Lars Ingvar Madsen	Ballerup komm. Autoconsult 7. marts	gu
RC97275	Volvo	04-06-1981	21-11-2013	A	Hillerød	Arno Mandrup Hansen	Kontakter prøvningslab.	gu
RK34703	Eagle	25-05-1976	24-05-2013	A	Odense Syd Teknikvej	Per Rasmussen	Ikke børnehavebus - udstillingsbus	gr
RY95383	Volvo	27-06-1989	30-09-2013	A	Ishøj Last	Jimmy Vigan Larsen	Har kont. Prøvningslab	gu
RY95415	Volvo	27-06-1989	19-07-2013	A	Ishøj Last	Carsten Hammerun Jensen	Kunden vender tilbage	gu
SL95703	Leyland	04-01-1982	04-06-2013	A	Silkeborg Nord	Lars Bjørnholdt	vil fremvise bussen uden seler	gu
SU33811	Mercedes-Benz	09-03-1998	06-03-2013	A	Avedøre	Henrik Andersen	Ejet af Københavnske fængsler	gr
SZ96675	Dab	26-06-1990	15-02-2013	B	Randers	Karsten Lindrum	Kommer til syn uden seler	gu
TB91199	Dab	05-08-1992	01-05-2013	A	Vordingborg	Bata Brzakovic	Er under behandling hos AutoConsult	gu
TR95547	Dab	04-07-1987	26-02-2013	B	Randers	Karsten Lindrum	Er i dialog med prøvningsinstitut	gu
UJ95662	Volvo	01-02-1991	16-07-2013	B	Holstebro	Keld Lauritsen	Har søgt disp. Skal afmeldes om 3 md.	gu
UJ96488	Mercedes-Benz	14-12-1993	01-05-2013	A	Hillerød	Morten Wiestrøm	kontakter prøvningslab	gu
UK96258	Volvo	17-12-1992	13-02-2013	A	Tåstrup Last	Martin Jensen	Bilen afmeldes (lyngby kommune)	gr
UR96285	Volvo	27-12-1993	27-12-2013	A	Hillerød	Arno Mandrup Hansen	Kontakter prøvningslab.	gu
UV97720	Dab	12-08-1992	16-10-2013	A	Varde	Kent Fugleberg	Kontakter prøvningslab.	gu
UZ93790	Volvo	24-04-1995	09-09-2013	A	Holbæk	Carsten Brix-Jørgensen	Ingen seler - not. På synsrap	gr
VD88641	Dab	23-09-1994	14-11-2013	A	Brande	Michael Holdgaard	OK med dok.	gr
VD93202	Volvo	20-02-1986	15-05-2013	A	Ålborg Øst	Bo Geert Weiss	Bus til motorsport ingen seler	gr
VJ93884	Leyland	10-05-1989	14-06-2013	A	Silkeborg Nord	Christian W larsen	Godk.03-03-14 uden seler not. På synsrap	gr
VK96730	Volvo	14-12-1994	19-07-2013	A	Odder	Steen Precht	Kontakte prøvningslab vender tilbage	gu
VN97434	Volvo	03-01-1994	25-09-2013	A	Holbæk	Lars A. Pedersen.	Ingen seler - not. På synsrap	gr
VS92830	Volvo	03-01-1994	02-04-2013	A	Holbæk	Lars A. Pedersen.	Ingen seler - not. På synsrap	gr
VT92239	Volvo	24-06-1993	24-06-2013	A	Roskilde	Poul Baunegaard Petersen	OK ingen seler - afmonteret	gr
VY94125	Volvo	27-04-1995	03-04-2013	A	Vordingborg	Claus Hemmingsen	Er under behandling hos AutoConsult	gu
VZ88922	Volvo	07-10-1992	16-07-2013	A	Ishøj Last	Carsten Hammerun Jensen	Kunden vender tilbage	gu
XD90674	Kässbohrer	28-08-1986	18-09-2013	A	Haderslev	Bo Fenneberg	Orkesterbus kommer forbi	gu
XE96261	Volvo	10-08-1998	02-05-2013	A	Vordingborg	Bata Brzakovic	Er under behandling hos AutoConsult	gu
XK90140	Setra	20-04-1998	11-07-2013	A	Køge last	Villy Rasmussen	Øvelseskørsel ingen seler	gr
XK97048	Volvo	02-02-1998	02-01-2014	A	Odense	Per Nielsen Lund	ombyg. Hos Dahl for 300.000 kr	gr
XN88414	Leyland	08-06-1989	10-10-2013	B	Avedøre	Gerner Mørch	Teaterbus u seler kommer forbi synshallen	gr
XS89949	Volvo	08-06-1999	21-10-2013	A	Avedøre	Bent Islin	Institutionen er kontaktet afventer tilbage	gu
XS90401	Scania	05-01-1999	30-12-2013	A	Ishøj Last	Villy Rasmussen	Ingen kontakt - forsøger igen	gu
ZZ34620	Mercedes-Benz	31-12-1999	03-02-2014	A	Avedøre	Henrik Andersen	Ejet af Rigspolitiet	gr
ZZ46396	Mercedes-Benz	06-12-1995	05-06-2013	A	Avedøre	Henrik Andersen	Ejet af Rigspolitiet	gr

Aktnr 20 -TS2060110-00445 Notat om afslutning af sag om eftermontering af seler (UJ95662)(1)

Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Telefon 72 21 88 00
Fax 7262 6790
jju@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk

Notat
Journal TS2060110-00445
Dato 18. juni 2014

Afslutning af sag

Trafikstyrelsen har konstateret, at køretøjet med registreringsnummer UJ 95 662 er afmeldt den 10. marts 2014.

På baggrund af ovenstående afsluttes sagen.

JJU