

Spørgsmål 737 - Aktoversigt TS2060110-00449

| Sagsnr.                                                               | Dokumentnr. | Aktnr. | Dokumentgruppe                   | Titel                                                                        | Sagsbehandler | Brevdato   | Kommentar                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|
| TS2060110-00449, XP92025 (7) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ | 2319075     | 0      | INF, Information/til orientering | IMG_0056                                                                     |               | 06-03-2014 | Udleveret (bilag til aktnr 7) |
| TS2060110-00449, XP92025 (7) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ | 2319074     | 0      | INF, Information/til orientering | IMG_0055                                                                     |               | 06-03-2014 | Udleveret (bilag til aktnr 7) |
| TS2060110-00449, XP92025 (7) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ | 2319073     | 0      | INF, Information/til orientering | XP92025                                                                      |               | 06-03-2014 | Udleveret (bilag til aktnr 7) |
| TS2060110-00449, XP92025 (7) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ | 2259702     | 1      |                                  | XP92025, De Danske Børneinstitutioner, Aabenraa                              | PJJ           | 28-01-2014 | Internt dokument              |
| TS2060110-00449, XP92025 (7) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ | 2259703     | 2      |                                  | XP92025 Til ejer TS2060110-449                                               | PJJ           | 28-01-2014 | Udleveret                     |
| TS2060110-00449, XP92025 (7) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ | 2259701     | 3      |                                  | XP92025 Til SV TS2060110-449                                                 | PJJ           | 28-01-2014 | Udleveret                     |
| TS2060110-00449, XP92025 (7) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ | 2307418     | 4      |                                  | TS2060110-449                                                                | PJJ           | 26-02-2014 | Udleveret                     |
| TS2060110-00449, XP92025 (7) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ | 2316606     | 5      | INF, Information/til orientering | VS: TS2060110-449                                                            | JJU           | 04-03-2014 | Udleveret                     |
| TS2060110-00449, XP92025 (7) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ | 2318587     | 6      | INF, Information/til orientering | Bekræftelse på modtagne oplysninger TS2060110-449                            | JJU           | 06-03-2014 | Udleveret                     |
| TS2060110-00449, XP92025 (7) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ | 2319072     | 7      | INF, Information/til orientering | Fotodokumentation for bus uden seler TS2060110-449                           | JJU           | 06-03-2014 | Udleveret                     |
| TS2060110-00449, XP92025 (7) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ | 2486262     | 8      | AFG, Afgørelse i øvrigt          | TS2060110-00449 Notat om afslutning af sag om eftermonterede seler (XP92025) | JJU           | 18-06-2014 | Udleveret                     |

Foreningen af De Danske Børneinstitutioner  
Forstallé 13  
6200 Aabenraa

Edvard Thomsens Vej 14  
2300 København S  
Telefon 7221 8800  
Direkte 41878 0280  
pjl@trafikstyrelsen.dk  
www.trafikstyrelsen.dk  
Sagsnr.: TS2060110-449  
Dato 28.01.2014

### **Partshøring - agter inddragelse af godkendelse**

Trafikstyrelsen agter at inddrage godkendelsen af Deres Volvo bus med registreringsnummer XP92025 og stelnummer YV31MA510WA049512, i medfør af § 53 i bekendtgørelse nr. 516 af 1. juni 2012 om godkendelse og syn af køretøjer.

Trafikstyrelsen har ved kontrolsyn konstateret, at bussen er eftermonteret med sikkerhedsseler, der er fastgjorte til bussens almindelige sæder. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at de eftermonterede sikkerhedsseler er solidt fastgjort til køretøjets faste dele.

I henhold til Detailforskrifter for Køretøjer afsnit 10.02.001 (1) skal sæder være solidt fastgjort til køretøjet, og i henhold til afsnit 10.02.001 (6) skal sikkerhedssele være solidt fastgjort til køretøjets faste dele. Som dokumentation for opfyldelse af kravet kan bl.a. anvendes udtalelse fra anerkendt prøvningslaboratorium. Et almindeligt sæde anses ikke for at være en fast del af køretøjet.

Bussen er synet og godkendt hos LB Bilsyn, Lundsbjerg Industrivej 1 i Aabenraa den 9. december 2013. Trafikstyrelsen opfordrer Dem til – om muligt – at fremskaffe dokumentation for, at indretningen opfylder gældende bestemmelser og efterfølgende tage kontakt til synsvirksomheden med henblik på at få køretøjet godkendt, inden der træffes afgørelse i sagen.

Forinden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, har De mulighed for at fremsende Deres evt. bemærkninger med henvisning til journalnummer TS2060110-00449 til Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, eller via mail til [info@trafikstyrelsen.dk](mailto:info@trafikstyrelsen.dk) senest inden 4 uger fra dette brev. Hører vi ikke fra Dem inden fristens udløb, vil der blive truffet afgørelse på det foreliggende grundlag.

Med venlig hilsen



Leif Lorenzen  
Kontorchef

LB Bilsyn  
Lundsbjerg Industrivej 1  
6200 Aabenrå

Edvard Thomsens Vej 14  
2300 København S  
Telefon 7221 8800  
Direkte 41878 0280  
pjl@trafikstyrelsen.dk  
www.trafikstyrelsen.dk  
Sagsnr.: TS2060110-449  
Dato 28.01.2014

### **Syn og godkendelse af sikkerhedsudstyr i busser**

Trafikstyrelsen har konstateret, at synsvirksomheden LB Bilsyn, Lundsbjerg Industrivej 1, 6200 Aabenraa den 9. december 2013 har synet og godkendt en Volvo bus med registreringsnummer XP92025 og stelnummer YV31MA510WA049512.

Trafikstyrelsen har ved kontrolsyn konstateret, at bussen er eftermonteret med sikkerhedsseler, der er fastgjorte til bussens almindelige sæder. Der er ikke fremlagt dokumentation over for Trafikstyrelsen for, at de eftermonterede sikkerhedsseler er solidt fastgjorte til køretøjets faste dele. Ejeren har oplyst, at bussens indretning ikke var ændret i forhold til det seneste syn.

I henhold til Detailforskrifter for Køretøjer afsnit 10.02.001 (1) skal sæde være solidt fastgjort til køretøjet, og i henhold til afsnit 10.02.001 (6) skal sikkerhedssæle være solidt fastgjort til køretøjets faste dele. Som dokumentation for opfyldelse af kravene kan bl.a. anvendes udtalelse fra anerkendt prøvningslaboratorium. Et almindeligt sæde anses ikke for at være en fast del af køretøjet.

Trafikstyrelsen har kontaktet køretøjsejeren og oplyst, at køretøjets godkendelse agtes inddraget, medmindre bussens indretning ved syn dokumenteres at opfylde gældende bestemmelser. Kopi af brev til køretøjsejeren er vedlagt.

LB Bilsyn anmodes om at tage kontakt til den pågældende køretøjsejer med henblik på at få bragt forholdene i orden.

LB Bilsyn anmodes desuden om at tage kontakt til samtlige øvrige ejere af busser med tilsvarende indretning med eftermonterede sikkerhedsseler, og som har fået synet bussen hos LB Bilsyn indenfor de seneste 12 måneder, med henblik på at få bragt forholdene i orden.

LB Bilsyn skal indenfor 4 uger rapportere resultatet af korrespondancen med køretøjsejerne til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen vil tildele LB Bilsyn 2,0 point i henhold til processen for risikobaseret tilsyn for det ukorrekt gennemførte syn.

Med venlig hilsen



Leif Lorenzen  
Kontorchef

Aktnr 4 - TS2060110-449

**Fra:** LB Bilsyn Kolding <Kolding@lbbilsyn.dk>  
**Sendt:** 26. februar 2014 16:00  
**Til:** Peter Jessen Lundorf  
**Emne:** TS2060110-449

Hej Peter

Vi har desværre ikke haft held til at komme i kontakt med ejeren af XP92025.  
Håber det er ok at svaret bliver forsinket.

Mvh.

Brian S. Hansen  
LBBilsyn Aps  
[lb@lbbilsyn.dk](mailto:lb@lbbilsyn.dk)  
23962706

**Fra:** LB Bilsyn Kolding <Kolding@lbbilsyn.dk>  
**Sendt:** 4. marts 2014 10:52  
**Til:** Jesper Jukic  
**Emne:** VS: TS2060110-449

Hej Jesper

Hermed videre sendt til dig.

Mvh. Brian

**Fra:** LB Bilsyn Kolding

**Sendt:** 4. marts 2014 10:50

**Til:** [pjl@trafikstyrelsen.dk](mailto:pjl@trafikstyrelsen.dk)

**Emne:** VS: TS2060110-449

Hej Peter

Så har vi fundet bussen☺. Den var kommet til kongehøjskolen i Aabenraa.

Selerne er afmonteret og bussen kommer forbi til et nyt syn i morgen. (Vi gemmer foto dokumentation).

Mvh.

Brian S. Hansen

LBBilsyn Aps

[lb@lbbilsyn.dk](mailto:lb@lbbilsyn.dk)

23962706

**Fra:** LB Bilsyn Kolding

**Sendt:** 26. februar 2014 16:00

**Til:** [pjl@trafikstyrelsen.dk](mailto:pjl@trafikstyrelsen.dk)

**Emne:** TS2060110-449

Hej Peter

Vi har desværre ikke haft held til at komme i kontakt med ejeren af XP92025.

Håber det er ok at svaret bliver forsinket.

Mvh.

Brian S. Hansen

LBBilsyn Aps

[lb@lbbilsyn.dk](mailto:lb@lbbilsyn.dk)

23962706

Aktnr 6 - Bekræftelse på modtagne oplysninger TS2060110-449

**Til:** LB Bilsyn Kolding  
**Emne:** SV: TS2060110-449

Hej Brian

Tak for oplysningen.

Jeg går ud fra, at styrelsen modtager materiale fra dig når bussen har været til kontrol.

Venlig hilsen

Jesper Jukic  
Ingeniør

**Trafikstyrelsen, Center for Biler og Grøn Transport**

**Danish Transport Authority**

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

Tlf.: +45 72 21 88 00

e-mail: [jjj@trafikstyrelsen.dk](mailto:jjj@trafikstyrelsen.dk)

<http://www.trafikstyrelsen.dk/>

**Fra:** LB Bilsyn Kolding [mailto:Kolding@lbbilsyn.dk]

**Sendt:** 4. marts 2014 10:52

**Til:** Jesper Jukic

**Emne:** VS: TS2060110-449

Hej Jesper

Hermed videre sendt til dig.

Mvh. Brian

**Fra:** LB Bilsyn Kolding

**Sendt:** 4. marts 2014 10:50

**Til:** [pjl@trafikstyrelsen.dk](mailto:pjl@trafikstyrelsen.dk)

**Emne:** VS: TS2060110-449

Hej Peter

Så har vi fundet bussen☺. Den var kommet til kongehøjskolen i Aabenraa.

Selerne er afmonteret og bussen kommer forbi til et nyt syn i morgen. (Vi gemmer foto dokumentation).

Mvh.

Brian S. Hansen

LBBilsyn Aps

[lb@lbbilsyn.dk](mailto:lb@lbbilsyn.dk)

23962706

**Fra:** LB Bilsyn Kolding  
**Sendt:** 26. februar 2014 16:00  
**Til:** [pjl@trafikstyrelsen.dk](mailto:pjl@trafikstyrelsen.dk)  
**Emne:** TS2060110-449

Hej Peter

Vi har desværre ikke haft held til at komme i kontakt med ejeren af XP92025.  
Håber det er ok at svaret bliver forsinket.

Mvh.

Brian S. Hansen  
LBBilsyn Aps  
[lb@lbbilsyn.dk](mailto:lb@lbbilsyn.dk)  
23962706

XP 92 025







Aktnr 7 - Fotodokumentation for bus uden seler TS2060110-449

**Fra:** LB Bilsyn Kolding <Kolding@lbbilsyn.dk>  
**Sendt:** 6. marts 2014 09:23  
**Til:** Jesper Jukic  
**Emne:** SV: TS2060110-449  
**Vedhæftede filer:** XP92025.jpg; IMG\_0055.jpg; IMG\_0056.jpg

Hej Jesper  
Hermed billeder fra syn 5/3-14  
Mvh. Brian

**Fra:** Jesper Jukic [<mailto:JJU@trafikstyrelsen.dk>]

**Sendt:** 6. marts 2014 09:21

**Til:** LB Bilsyn Kolding

**Emne:** SV: TS2060110-449

Hej Brian

Tak for oplysningen.

Jeg går ud fra, at styrelsen modtager materiale fra dig når bussen har været til kontrol.

Venlig hilsen

Jesper Jukic

Ingeniør

**Trafikstyrelsen, Center for Biler og Grøn Transport**

**Danish Transport Authority**

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

Tlf.: +45 72 21 88 00

e-mail: [jju@trafikstyrelsen.dk](mailto:jju@trafikstyrelsen.dk)

<http://www.trafikstyrelsen.dk/>

**Fra:** LB Bilsyn Kolding [<mailto:Kolding@lbbilsyn.dk>]

**Sendt:** 4. marts 2014 10:52

**Til:** Jesper Jukic

**Emne:** VS: TS2060110-449

Hej Jesper

Hermed videre sendt til dig.

Mvh. Brian

**Fra:** LB Bilsyn Kolding

**Sendt:** 4. marts 2014 10:50

**Til:** [pjl@trafikstyrelsen.dk](mailto:pjl@trafikstyrelsen.dk)

**Emne:** VS: TS2060110-449

Hej Peter

Så har vi fundet bussen☺. Den var kommet til kongehøjskolen i Aabenraa.

Selerne er afmonteret og bussen kommer forbi til et nyt syn i morgen. (Vi gemmer foto dokumentation).

Mvh.

Brian S. Hansen

LBBilsyn Aps

[lb@lbbilsyn.dk](mailto:lb@lbbilsyn.dk)

23962706

**Fra:** LB Bilsyn Kolding

**Sendt:** 26. februar 2014 16:00

**Til:** [pjl@trafikstyrelsen.dk](mailto:pjl@trafikstyrelsen.dk)

**Emne:** TS2060110-449

Hej Peter

Vi har desværre ikke haft held til at komme i kontakt med ejeren af XP92025.  
Håber det er ok at svaret bliver forsinket.

Mvh.

Brian S. Hansen

LBBilsyn Aps

[lb@lbbilsyn.dk](mailto:lb@lbbilsyn.dk)

23962706

Aktnr 8 - TS2060110-00449 Notat om afslutning af sag om eftermonterede seler (XP92025)

Edvard Thomsens Vej 14  
2300 København S  
Telefon 72 21 88 00  
Fax 7262 6790  
jju@trafikstyrelsen.dk  
www.trafikstyrelsen.dk

Notat  
Journal TS2060110-00449  
Dato 18. juni 2014

## **Afslutning af sag**

Trafikstyrelsen har ved mail af 6. marts 2014 fået oplyst af LB-bilsyn Kolding, at køretøj med reg. nr. XP 92 025 er konstateret uden sikkerhedsseler.

På baggrund af synsvirksomhedens udtalelse afsluttes sagen.

JJU