

Spørgsmål 737 - Aktoversigt TS2060110-00451

Sagsnr.	Dokumentnr.	Aktnr.	Dokumentgruppe	Titel	Sagsbehandler	Brevdato	Kommentar
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2297108	0		Brev til Trafikstyrelsen vedrørende lovgivning af busser_2014022010453900		20-02-2014	Udleveret (bilag til aktnr 22)
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2307156	0		VS: billeder af sæder - Produktionen.dk		26-02-2014	Udleveret (bilag til aktnr 23)
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2307155	0		VX92804		26-02-2014	Udleveret (bilag til aktnr 23)
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2307411	0		Brev til Trafikstyrelsen vedrørende lovgivning af busser_2014022010453900		26-02-2014	Udleveret (bilag til aktnr 24)
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259733	1		IMG_0890	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259734	2		IMG_0891	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259735	3		IMG_0892	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259736	4		IMG_0893	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259737	5		IMG_0894	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259738	6		IMG_0895	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259739	7		IMG_0896	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259740	8		IMG_0897	PJJ	28-01-2014	Internt dokument

TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259741	9		IMG_0898	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259742	10		IMG_0899	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259743	11		IMG_0900	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259744	12		IMG_0901	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259724	13		IMG_0902	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259725	14		IMG_0903	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259726	15		IMG_0904	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259727	16		IMG_0905	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259728	17		IMG_0906	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259729	18		IMG_0907	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259730	19		IMG_0908	PJJ	28-01-2014	Internt dokument
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259731	20		VX92804 Til ejer TS2060110-451	PJJ	28-01-2014	Udleveret
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2259732	21		VX92804 Til SV TS2060110-451	PJJ	28-01-2014	Udleveret
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2297107	22		Vedrørende montering af sikkerhedsseler i børnehavebusser i Odense Kommune [1 vedhæftet fil]	PJJ	20-02-2014	Udleveret
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2307154	23		LB Bilsyn	PJJ	26-02-2014	Udleveret
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2307410	24		TS2060110-450 TS2060110-451 [1 vedhæftet fil]	PJJ	26-02-2014	Udleveret
TS2060110-00451, VX92804 (9) kontrolsyn - sikkerhedsudstyr i bus, PJJ	2486293	25	AFG, Afgørelse i øvrigt	TS2060110-00451 Notat om afslutning af sag om eftermonterede seler (VX92804)	JJU	18-06-2014	Udleveret

Børneinstitutionen Humlehaven
Egeparken 2A, 7
5240 Odense NØ

Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Telefon 7221 8800
Direkte 41878 0280
pjl@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk
Sagsnr.: TS2060110-451
Dato 28.01.2014

Partshøring - agter inddragelse af godkendelse

Trafikstyrelsen agter at inddrage godkendelsen af Deres Volvo bus med registreringsnummer VX92804 og stelnummer YV31MA512WA049057, i medfør af § 53 i bekendtgørelse nr. 516 af 1. juni 2012 om godkendelse og syn af køretøjer.

Trafikstyrelsen har ved kontrolsyn konstateret, at bussen er eftermonteret med sikkerhedsseler, der er fastgjorte til bussens almindelige sæder. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at de eftermonterede sikkerhedsseler er solidt fastgjort til køretøjets faste dele.

I henhold til Detailforskrifter for Køretøjer afsnit 10.02.001 (1) skal sæder være solidt fastgjort til køretøjet, og i henhold til afsnit 10.02.001 (6) skal sikkerhedssele være solidt fastgjort til køretøjets faste dele. Som dokumentation for opfyldelse af kravet kan bl.a. anvendes udtalelse fra anerkendt prøvningslaboratorium. Et almindeligt sæde anses ikke for at være en fast del af køretøjet.

Bussen er synet og godkendt hos LB Bilsyn, Platinvej 51 i Kolding den 6. juni 2013. Trafikstyrelsen opfordrer Dem til – om muligt – at fremskaffe dokumentation for, at indretningen opfylder gældende bestemmelser og efterfølgende tage kontakt til synsvirksomheden med henblik på at få køretøjet godkendt, inden der træffes afgørelse i sagen.

Forinden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen, har De mulighed for at fremsende Deres evt. bemærkninger med henvisning til journalnummer TS2060110-00451 til Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, eller via mail til info@trafikstyrelsen.dk senest inden 4 uger fra dette brev. Hører vi ikke fra Dem inden fristens udløb, vil der blive truffet afgørelse på det foreliggende grundlag.

Med venlig hilsen



Leif Lorenzen
Kontorchef

LB Bilsyn
Platinvej 51
6000 Kolding

Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Telefon 7221 8800
Direkte 41878 0280
pjl@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk
Sagsnr.: TS2060110-451
Dato 28.01.2014

Syn og godkendelse af sikkerhedsudstyr i busser

Trafikstyrelsen har konstateret, at synsvirksomheden LB Bilsyn, Platinvej 51, 6000 Kolding den 6. juni 2013 har synet og godkendt en Volvo bus med registreringsnummer VX92804 og stelnummer YV31MA512WA049057.

Trafikstyrelsen har ved kontrolsyn konstateret, at bussen er eftermonteret med sikkerhedsseler, der er fastgjorte til bussens almindelige sæder. Der er ikke fremlagt dokumentation over for Trafikstyrelsen for, at de eftermonterede sikkerhedsseler er solidt fastgjorte til køretøjets faste dele. Ejeren har oplyst, at bussens indretning ikke var ændret i forhold til det seneste syn.

I henhold til Detailforskrifter for Køretøjer afsnit 10.02.001 (1) skal sæde være solidt fastgjort til køretøjet, og i henhold til afsnit 10.02.001 (6) skal sikkerhedssæle være solidt fastgjort til køretøjets faste dele. Som dokumentation for opfyldelse af kravene kan bl.a. anvendes udtalelse fra anerkendt prøvningslaboratorium. Et almindeligt sæde anses ikke for at være en fast del af køretøjet.

Trafikstyrelsen har kontaktet køretøjsejeren og oplyst, at køretøjets godkendelse agtes inddraget, medmindre bussens indretning ved syn dokumenteres at opfylde gældende bestemmelser. Kopi af brev til køretøjsejeren er vedlagt.

LB Bilsyn anmodes om at tage kontakt til den pågældende køretøjsejer med henblik på at få bragt forholdene i orden.

LB Bilsyn anmodes desuden om at tage kontakt til samtlige øvrige ejere af busser med tilsvarende indretning med eftermonterede sikkerhedsseler, og som har fået synet bussen hos LB Bilsyn indenfor de seneste 12 måneder, med henblik på at få bragt forholdene i orden.

LB Bilsyn skal indenfor 4 uger rapportere resultatet af korrespondancen med køretøjsejerne til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen vil tildele LB Bilsyn 2,0 point i henhold til processen for risikobaseret tilsyn for det ukorrekt gennemførte syn.

Med venlig hilsen



Leif Lorenzen
Kontorchef



ODENSE KOMMUNE

Børn- og Ungeforvaltningen

Institutionsafdelingen
Administration - Fagkonsulenter

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ

www.odense.dk

Tlf. 66131372

Fax

E-mail

Trafikstyrelsen
Edvard Thomsens vej 14
2300 København S
Att:
Peter Løndorf og
Leif Lorenzen

Vedrørende montering af sikkerhedsseler i Odense Kommunes børnehavebusser. (Journalnr: TS 2060110-00450 og TS 2060110-00451)

Institutionsafdelingen i Odense Kommune er gjort bekendt med, at den måde vores børnehavebusser, gennem 20 år, har fået monteret sikkerhedsseler på ikke er korrekt.

Dette beklager vi, og er derfor i gang med at få installeret sikkerhedsseler og nye stole i de busser vi fremover skal anvende i vores udflytterbørnehaver. Det skal dog gøres opmærksom på, at der kan være ventetid på levering af nye stole til busserne.

Busserne bliver lavet på Buscenter Vest Kolding. Selve ændringerne er meget kostbare og tager flere uger pr. bus og der er kun værkstedskapacitet til at lave 1-2 busser ad gangen. Efter at hver bus er lavet, vil de blive gennemgået af Jysk Teknologisk Institut, for at sikre, at ændringerne er gjort korrekt inden bussen efterfølgende skal til syn i en autoriseret synshal.

Institutionsafdelingen har indtil nu, via vores institutioner modtaget 2 Parts-høringer fra jer på 2 af vores busser.

**Bus nr. 1. Reg.nr.: VX89649 med Journalnr: TS 2060110-00450 og
Bus nr. 2. Reg.nr.: VX92804 med Journalnr: TS 2060110-00451**

Bus nr. 2. er på vej til at blive lavet på Buscenter Vest med nye seler og stole og **Bus nr. 1** vil få afmonteret sikkerhedsselerne og vil blive parkeret indtil videre.

Vi anmoder Trafikstyrelsen om at have forståelse for, at det vil tage nogle måneder at få lavet busserne, men de vil løbende blive lavet, så de fremover vil leve op til forskrifterne.

Venlig hilsen

Jan Gunnar Danielsen
Fagkonsulent

Direkte tlf. 65515209
E-mail jgd@odense.dk

DATO

20. februar 2014

REF.

JGD

JOURNAL NR.

XXX

Aktnr 22 - Vedrørende montering af sikkerhedsseler i børnehavebusser i Odense Kommune

Fra: Jan Gunnar Danielsen <jgd@odense.dk>
Sendt: 20. februar 2014 10:54
Til: Peter Jessen Lundorf
Cc: Charlotte Høy Worm; Finn Etzerodt
Emne: Vedrørende montering af sikkerhedsseler i børnehavebusser i Odense Kommune
Vedhæftede filer: Brev til Trafikstyrelsen vedrørende lovliggørelse af busser_2014022010453900.pdf

docId: <http://workzone/tskoncp/DOK2297105>
SJ: 1

Til Trafikstyrelsen
Att:
Peter Løndorf
Leif Lorenzen

Hermed vedlægges brev fra Institutionsafdelingen, Odense Kommune, vedrørende ændringer af kommunens børnehavebusser, så de fremover vil leve op til forskrifterne om fastgørelse af sikkerhedsseler.

Venlig hilsen
Jan Gunnar Danielsen
Fagkonsulent
Institutionsafdelingen
E-mail jgd@odense.dk
Tlf: direkte 65515209

Aktnr 23 - BILAG VS billeder af sæder - Produktionen.dk

Fra: Daniel William Nielsen [<mailto:daniel@produktionen.dk>]

Sendt: 3. februar 2014 10:00

Til: Poul Henning Pedersen

Emne: billeder af sæder - Produktionen.dk

Til rette vedkommende,

Efter aftale med Jan.

De bedste hilsner

Daniel William Nielsen

Medejer,

Dir.: (+45) 40604161

Daniel@produktionen.dk

PRODUKTIONEN.DK ApS

TV-Byen

Gyngemose Parkvej 84

2860 Søborg

Tel. +45 61 77 33 10

mail@produktionen.dk





Denne mail er blevet scannet af <http://www.comendo.com> og indeholder ikke virus!

Denne mail er blevet scannet af <http://www.comendo.com> og indeholder ikke virus!

Trafikstyrelsen har pålagt synsvirksomheder med syn af tunge køretøjer, at tage kontakt til de ansvarlige for de alle busser fra før okt. 99, synsvirksomhederne har synet siden 29. feb. 2013.

Det skal ske med henblik på kontrol af, om indretningen med sikkerhedsudstyr (evt. sikkerhedsseler og fastmonteret særligt sikkerhedsudstyr for børn) opfylder gældende bestemmelser, idet Trafikstyrelsen i den forbindelse særligt har fokus på sikkerheden for børn i busser.

Formålet er at sikre, at dette er i orden, eller bliver bragt i orden NU, uden unødigt ulejlighed for de busansvarlige.

Hvis Trafikstyrelsen ikke med hjælp fra synsvirksomhederne får et rimeligt overblik over omfanget af godkendt og ikke-godkendt udstyr, har Trafikstyrelsen oplyst, at ville benytte sin hjemmel i lovgivningen til at kalde samtlige "potentielle børnebusser" til syn.

I ovenstående forbindelse vil vi for at undgå dette for jeres busser med flg. reg. nr. bede jer om skriftlig tilbagemelding med:
(Gerne på mail til lb@lbbilsyn.dk)

- oplysning om hvilke busser, der aktuelt hverken har sikkerhedsseler eller fastmonteret sikkerhedsudstyr for børn,
- oplysning om hvilke busser, der aktuelt har sikkerhedsseler eller særligt sikkerhedsudstyr for børn, gerne vedlagt bilag i form af fotos og evt. dokumentation for udstyrets lovlighed
- oplysning om mulighed for at aftale besigtigelse som alternativ eller supplement til sådanne bilag.

Hvis vi ikke hører fra jer inden **25 februar**, vil vi for god ordens skyld forsøge at kontakte jer telefonisk, inden vi senest den 26. februar skal meddele resultatet af kommunikationen til Trafikstyrelsen.

NB!

Det bemærkes, at på- eller afmontering af sådant lovligt eller ulovligt udstyr ikke anses at være en synspligtig konstruktiv ændring, og der foretages ingen registrering heraf i SKAT's motorregister.

Sådan er gældende bestemmelser indtil videre, selv om det omhandlede

sikkerhedsudstyr kan være ulovligt, og selv om lovligheden evt. kan være dokumentationspligtig i forbindelse med syn.

En alternativ "registrering" af sådant ulovligt/lovligt udstyr ved syn, kan dog forekomme i form af eventuelle fejlangivelser/servicebemærkninger på synsrapporterne.

Med Venlig Hilsen

LBBilsyn Aps
Plantagevej 8a
6330 Padborg
lb@lbbilsyn.dk
tlf. 74608000
fax 74608024

Aktnr 23 - LB Bilsyn

Fra: LB Bilsyn Kolding <Kolding@lbbilsyn.dk>
Sendt: 26. februar 2014 15:48
Til: Peter Jessen Lundorf
Emne: ts2060110-421
Vedhæftede filer: VX92804.doc; VS: billeder af sæder - Produktionen.dk

docId: http://workzone/tskoncp/DOK2307151
SJ: 1

Hej Peter

Vedr. **DF94251,ME90986,VS94157,VX89649,VX92804**

Vi har været i kontakt med fagchef Jan Gunnar Danielsen. Han har meddelt dette:

De busser der skal anvendes med seler fremover bliver lavet efter reglerne og de er allerede i gang på Buscenter Vest i Kolding.

Dog tager det tid at få busserne lavet , - ca 2 - 3 uger pr. bus.

Busserne vil snarest blive renoveret efter forskrifterne eller evt. ved aflevering af nummerplader. .

Vedr.**AK90725:**

Daniel William Nielsen har oplyst at bussen ikke har monteret seler. Se vedhæftet billede.

Vi mangler desværre at få endelig svar fra **AW88077** (Orkesterbus), **AE22466,AG97952, AA12844** (Erhvervskøreskole), **PR91482** og **XP92025**.

Håber det er ok at svaret bliver forsinket.

Vedhæftet brev til bus ejerne.

Mvh.

Brian S. Hansen
LBBilsyn Aps
lb@lbbilsyn.dk
23962706



Trafikstyrelsen
Edvard Thomsens vej 14
2300 København S
Att:
Peter Løndorf og
Leif Lorenzen

Børn- og Ungeforvaltningen

Institutionsafdelingen
Administration - Fagkonsulenter

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ

www.odense.dk

Tlf. 66131372

Fax

E-mail

Vedrørende montering af sikkerhedsseler i Odense Kommunes børnehavebusser. (Journalnr: TS 2060110-00450 og TS 2060110-00451)

Institutionsafdelingen i Odense Kommune er gjort bekendt med, at den måde vores børnehavebusser, gennem 20 år, har fået monteret sikkerhedsseler på ikke er korrekt.

Dette beklager vi, og er derfor i gang med at få installeret sikkerhedsseler og nye stole i de busser vi fremover skal anvende i vores udflytterbørnehaver. Det skal dog gøres opmærksom på, at der kan være ventetid på levering af nye stole til busserne.

Busserne bliver lavet på Buscenter Vest Kolding. Selve ændringerne er meget kostbare og tager flere uger pr. bus og der er kun værkstedskapacitet til at lave 1-2 busser ad gangen. Efter at hver bus er lavet, vil de blive gennemgået af Jysk Teknologisk Institut, for at sikre, at ændringerne er gjort korrekt inden bussen efterfølgende skal til syn i en autoriseret synshal.

Institutionsafdelingen har indtil nu, via vores institutioner modtaget 2 Parts-høringer fra jer på 2 af vores busser.

**Bus nr. 1. Reg.nr.: VX89649 med Journalnr: TS 2060110-00450 og
Bus nr. 2. Reg.nr.: VX92804 med Journalnr: TS 2060110-00451**

Bus nr. 2. er på vej til at blive lavet på Buscenter Vest med nye seler og stole og **Bus nr. 1** vil få afmonteret sikkerhedsselerne og vil blive parkeret indtil videre.

Vi anmoder Trafikstyrelsen om at have forståelse for, at det vil tage nogle måneder at få lavet busserne, men de vil løbende blive lavet, så de fremover vil leve op til forskrifterne.

Venlig hilsen

Jan Gunnar Danielsen
Fagkonsulent

Direkte tlf. 65515209
E-mail jgd@odense.dk

DATE

20. februar 2014

REF.

JGD

JOURNAL NR.

XXX

Aktnr 24 - TS2060110-450 TS2060110-451

Fra: LB Bilsyn Kolding <Kolding@lbbilsyn.dk>
Sendt: 26. februar 2014 15:53
Til: Peter Jessen Lundorf
Emne: TS2060110-450 TS2060110-451
Vedhæftede filer: Brev til Trafikstyrelsen vedrørende lovliggørelse af busser_2014022010453900.pdf

docId: <http://workzone/tskoncp/DOK2307408>
SJ: 1

Hej Peter

Vi har haft kontakt til Fagchef Jan Gunnar Danielsen ved Odense kommune.

Han oplyser at selerne på VX89649 er afmonteret.

På VX92804 er man, hos Buscenter Vest i Kolding, i gang med at montere nye godkendte sæder med seler, i godkendt skinne system. Teknologisk institut gennemgår efterfølgende busserne, inden syn. (VX89649 skal have samme tur senere).

Vi anser det ikke for godtgjort at selerne var monteret ved syn, så vi er begyndt at tage billeder af alle skole/børnehave busser uden seler. Så vi kan bevise de ikke var monteret.

Mvh.

Brian. S. Hansen

Aktnr 25 - TS2060110-00451 Notat om afslutning af sag om eftermonterede seler (VX92804)

Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Telefon 72 21 88 00
Fax 7262 6790
jju@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk

Notat
Journal TS2060110-00451
Dato 18. juni 2014

Afslutning af sag

Trafikstyrelsen har ved mail af 26. februar 2014 fået oplyst af LB-Bilsyn Kolding, at køretøj med reg. nr. VX 92 804 er ved at få eftermonteret godkendte sæder med sikkerhedsseler, som monteres i et godkendt skinneresystem. Udtalelsen er sket på baggrund af oplysninger fra ejer (Odense Kommune).

På baggrund af synsvirksomhedens udtalelse afsluttes sagen.

JJU