

Aktliste TS2060110-00475

Sagsnr.	Dokumentnr.	Aktnr.	Dokumentgruppe	Titel	Sagsbehandler	Brevdato	Kommentar
TS2060110-00475, Spørgsmål om montering af sikkerhedsseler i ældre busser, TOVI	2309549	1	SPM, Spørgsmål	Sikkerhedsseler på busser fra før 1999 [1 vedhæftet fil]	PJL	27-02-2014	Udleveret
TS2060110-00475, Spørgsmål om montering af sikkerhedsseler i ældre busser, TOVI	2338198	2	AFG, Afgørelse i øvrigt	Svar på spm. om sikkerhedsseler på "ældre" Tempo100 busser	JJU	04-03-2014	Udleveret

Aktnr 1 - Sikkerhedsseler på busser fra før 1999

Fra: Poul-Erik Christensen <PoulErik.Christensen@applus.com>
Sendt: 27. februar 2014 11:36
Til: ts Info
Cc: Leif Lorenzen; Anders
Emne: Sikkerhedsseler på busser fra før 1999

Til Trafikstyrelsen

I forbindelse med Bussagen, er vi jo stødt på ældre busser som er Tempo100 godkendt til Tyskland.

Ved disse Tempo 100 godkendelser er der krav om montering af sikkerhedsseler efter nedenstående retningslinier i afsnit 19.02:

d) Førerens siddeplads og sidevendte siddepladser, samt fremadvendende siddepladser, der ikke har sæde(r) foran sig, skal være forsynet med hoftesele eller trepunktsslede monteret efter busfabrikantens anvisninger.

Skal vi inddrage Tempo100 godkendelsen på disse køretøjer hvis de ikke kan få en erklæring på fastgørelsen efter 10.02.001 (6)

Det er jo noget der har været godkendt tidligere, fra længe før "bussagen" opstod.

Med venlig hilsen/Kind regards

Poul-Erik Christensen

Technical Manager



Applus Danmark A/S

Applus+ Bilsyn Vordingborg
Langøvej 8
DK-4760 Vordingborg

CVR-NR 28312725

Phone: +45 7013 1212
Mobile: +45 2898 9504
Fax: +45 5534 3074
E-mail: poulerik.christensen@applus.com
Website: www.bilsyn.dk
www.applus.com

Aktnr 2 - Svar på spm_ om sikkerhedsseler på _ældre_ Tempo100 busser

Fra: Jesper Jukic
Sendt: 4. marts 2014 14:31
Til: 'PoulErik.Christensen@applus.com'
Emne: Sikkerhedsseler på "ældre" Tempo100 busser j.nr TS2060110-00477

docId: http://workzone/tskoncp/DOK2314689
SJ: -1

Hej Poul-Erik

Du har ved mail af 27. februar 2014 rettet henvendelse til Trafikstyrelsen vedrørende godkendelse af ældre Tempo100 busser.

Jf. gældende regler for godkendelse af busser, der er registreret 1. gang før den 8. december 2007, til Tempo100 gælder bl.a., at der ved førerens siddeplads og de sidevendte sæder, samt fremadvendende siddepladser (der ikke har sæder foran sig), skal være hoftesele eller trepunktsele monteret efter busfabrikantens anvisninger.

Du spørger om Tempo100 godkendelsen skal tilbagekaldes, såfremt ejer ikke kan få erklæring på fastgørelse i henhold til gældende bestemmelser.

Det er styrelsens opfattelse, at "gamle" Tempo 100 busser skal have monteret sikkerhedsseler efter gældende regler, dvs. der for de særligt eftermonterede sikkerhedsseler, som nævnt ovenfor, gælder at monteringen skal være udført efter busfabrikantens anvisninger eller i mangel på sådanne, skal der foreligge udtalelse fra anerkendt prøvningslaboratorium. Kan ingen af delene fremskaffes, skal godkendelse trækkes tilbage og de eftermonterede sikkerhedsseler kræves afmonteret.

Venlig hilsen

Jesper Jukic
Ingeniør

Trafikstyrelsen, Center for Biler og Grøn Transport
Danish Transport Authority
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S

Tlf.: +45 72 21 88 00
e-mail: jj@trafikstyrelsen.dk
<http://www.trafikstyrelsen.dk/>

Fra: Poul-Erik Christensen [<mailto:PoulErik.Christensen@applus.com>]
Sendt: 27. februar 2014 11:36
Til: ts Info
Cc: Leif Lorenzen; Anders
Emne: Sikkerhedsseler på busser fra før 1999

Til Trafikstyrelsen
I forbindelse med Bussagen, er vi jo stødt på ældre busser som er Tempo100 godkendt til Tyskland.

Ved disse Tempo 100 godkendelser er der krav om montering af sikkerhedsseler efter nedenstående retningslinier i afsnit 19.02:

d) Førerens siddeplads og sidevendte siddepladser, samt fremadvendende siddepladser, der ikke har sæde(r) foran sig, skal være forsynet med hoftesele eller trepunktssæle monteret efter busfabrikantens anvisninger.


Skal vi inddrage Tempo100 godkendelsen på disse køretøjer hvis de ikke kan få en erklæring på fastgørelsen efter 10.02.001 (6)

Det er jo noget der har været godkendt tidligere, fra længe før "bussagen" opstod.

Med venlig hilsen/Kind regards

Poul-Erik Christensen

Technical Manager



Applus Danmark A/S

Applus+ Bilsyn Vordingborg

Langøvej 8

DK-4760 Vordingborg

CVR-NR 28312725

Phone: +45 7013 1212

Mobile: +45 2898 9504

Fax: +45 5534 3074

E-mail: poulerik.christensen@applus.com

Website: www.bilsyn.dk

Website: www.applus.com