



ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN

11. februar 2014

**Besvarelse af spørgsmål 5 vedrørende L 35 stillet af Erhvervs-,
Vækst- og Eksportudvalget den 17. januar 2014**

ERHVERVS- OG
ERHVERVMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvordan har omfanget af fejl og mangler i elinstallationsarbejdet udviklet sig efter 2011 (jf. Sikkerhedsstyrelsens rapport over tilsynsaktivitet)?

Tlf. 33 92 33 50

Fax 33 12 37 78

CVR-nr 10 09 24 85

evm@evm.dk

www.evm.dk

Svar:

Sikkerhedsstyrelsen har oplyst, at styrelsens tilsyn er gennemført som kampagner på områder, hvor den sikkerhedsmæssige risiko vurderes at være størst, altså en risikobaseret tilgang. Tilsynene viser overordnet set et ensartet niveau i antallet af fundne fejl i perioden. Antallet af farlige fejl i kategorierne K2 og K3 viser en tilbagegang fra 2012 til 2013, imens antallet af mindre fejl i kategorien K1 er stigende.

K3 er farlige fejl, der kan forårsage brand eller personskade, K2 er alvorlige fejl, som på længere sigt kan forårsage brand eller personskade og K1 er mindre fejl, som ikke medfører nærliggende fare. En K1 fejl er eksempelvis, at det ikke på eltavlen er angivet med et mærke, hvad de forskellige sikringer tilhører.