



ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN

11. februar 2014

**Besvarelse af spørgsmål 6 vedrørende L 35 stillet af Erhvervs-,
Vækst- og Eksportudvalget den 17. januar 2014**

ERHVERVS- OG
ERHVERVMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Der ønskes en redegørelse for Sikkerhedsstyrelsens tilsyn med nye elinstallationer efter 2011.

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
evm@evm.dk
www.evm.dk

Svar:

Sikkerhedsstyrelsen har oplyst mig, at styrelsen siden 2011 har ført tilsyn ud fra en risikobaseret tilgang. Der er tale om, at styrelsen fra at føre stikprøvevis tilsyn med nye installationer, der er udvalgt tilfældigt, har udviklet tilsynsområdet hen mod en risikobaseret tilgang, så der føres tilsyn dér, hvor den sikkerhedsmæssige risiko vurderes at være størst.

Sikkerhedsstyrelsen har eksempelvis i 2013 ført kampagnetilsyn rettet mod trinetter. Trinetter forekommer ofte i kollegier og er en installation, hvor kogeplader, køleskab og ovn er samlet i én enhed. Indsatsområdet blev valgt, fordi styrelsens risikovurderinger viste, at der var en risiko ved de eksisterende installationer. Den vurdering blev bekræftet af tilsynene.

Med en risikobaseret tilgang i udvælgelsen af tilsynsområderne sker der samtidig en opprioritering af kommunikation som en del af indsatsen ud fra en betragtning om, at styrelsen med målrettet kommunikation får mulighed for at nå bredt ud til såvel virksomheder som forbrugere og dermed skabe endnu større effekt af styrelsens virksomhed.

Det er også vigtigt at pointere, at omlægningen af styrelsens tilsynsaktiviteter til en risikobaseret tilgang ikke udelukker, at der samtidig kan føres tilsyn på nye installationer. I 2012 førte Sikkerhedsstyrelsen eksempelvis tilsyn med nye installationer i solcelleanlæg, da der på det tidspunkt skete en eksplosiv vækst på området.

Tilsyn med elinstallationer vil også fremadrettet spille en vigtig rolle. Sikkerhedsstyrelsen vil løbende videreudvikle tilsynskonceptet, så effekten af styrelsens tilsyn på el-området kan øges yderligere. Der vil forsat blive ført tilsyn på elinstallationer, herunder nye elinstallationer, og der vil i højere grad blive gjort brug af virksomhedernes efterlevelse af deres egenkontrol som pejlemærke i forhold til, hvor der skal føres tilsyn. Ideen er, at hvis en virksomhed ikke har styr på sin egenkontrol, er der stor risiko for, at virksomhedens arbejde på elinstallationerne heller ikke er i orden.