



## Transportudvalget

**Til:** Transportministeren

**Dato:** 11. februar 2015

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

### TRU alm. del

#### Spørgsmål 393

Ministeren bedes bekræfte, om der i januar 2015 har været konstateret et nyt tilfælde af revner i IC4-togenes aksellejer. I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, hvor mange revner der er tale om, på hvilken aksel revnerne er opstået, og hvor længe toget har kørt mellem episoden og den seneste inspektion for revner. Ministeren bedes også oplyse, hvorvidt denne episode afviger fra de allerede kendte problemer med revner i akselejerne – herunder i forhold til placering i toget, antallet af revner og eventuelle følgevirkninger på andre komponenter.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Villum Christensen (LA).

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på [Villum.Christensen@ft.dk](mailto:Villum.Christensen@ft.dk) og til [udvalg@ft.dk](mailto:udvalg@ft.dk).

På udvalgets vegne

Rasmus Horn Langhoff  
formand