



MINISTEREN

Transportudvalget
Folketinget

Dato 12. marts 2015
J. nr.

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 4. februar 2015 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).

Spørgsmål nr. 356:

Ministeren bedes gøre rede for de nyeste fund af brud på IC4-togets aksellejer, hvor mange brud der indtil nu er konstateret, samt hvorvidt og hvordan de nye brud adskiller sig fra de tidligere brud på aksellejerne.

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for DSB, der oplyser følgende:

”Samlet for IC4 og IC2 har 3 aksellejer været revnede og 4 knækkede.

Den seneste hændelse fandt sted den 27. januar 2015. Hændelsen skyldtes en defekt støddæmper og urundhed ved hjulet.

Det var på graden af urundhed, at den seneste hændelse adskilte sig fra de øvrige hændelser.”

Jeg henviser i øvrigt til vedlagte notat fra DSB, der redegør for og illustrerer de tekniske forhold vedrørende bruddene.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke