

Ministeren

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K



**Udlændinge-, Integrations-
og Boligministeriet**

9. oktober 2015

Til udvalgets orientering fremsendes hermed orientering med bilag vedr. MgO-plader i det almene byggeri.

Byggeskadefonden har observeret problemer med opfugtning af vindspærrer fremstillet af plader, der indeholder magnesiumklorid og magnesiumoxid. Dette kan give byggeskader. Pladerne har især siden begyndelsen af 2010 vundet stor udbredelse i hele byggeriet – ikke specielt det almene byggeri.

Vedlagt sendes orientering om Byggeskadefondens initiativer vedr. det almene byggeri i den anledning.

Med venlig hilsen

Inger Støjberg

**Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet**

Slotsholmsgade 10
Post 1216 København K
Tel. 7226 8400
Mail uibm@uibm.dk
Web www.uibm.dk

CVR-nr. 36977191

Ref.-nr. 2015-1201