



ENERGI-, FORSYNINGS-  
OG KLIMAMINISTERIET

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Stormgade 2-6  
1470 København K  
Tlf. 3392 2800  
Fax 3392 2801  
kebmin@kebmin.dk  
www.kebmin.dk

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har den 10. november 2015 stillet mig følgende spørgsmål alm. del - 44, stillet efter ønske fra Villum Christensen (LA), som jeg hermed skal besvare.

Ministeren

26. november 2015

J nr. 2015-3134

**Spørgsmål 44**

*"Kan ministeren bekræfte, at der ikke er lovpligtigt serviceeftersyn på biobrændselskedler/fyr og på oliefyr/kedler, og forklare, hvorfor dette er tilfældet, da et lovpligtigt eftersyn ville mindske risikoen for ulykker samt øge effektiviteten af fyrene/kedlerne?"*

**Svar**

Jeg kan bekræfte, at det ikke er lovpligtigt for ejere af biobrændselsfyr og oliefyr at få foretaget eftersyn på deres fyr. Frem til 1. juni 2013 eksisterede der en obligatorisk eftersynsordning for oliefyr. Ordningen blev nedlagt, da ordningen var administrativ tung og langt fra indfrie forventningerne til antal gennemførte eftersyn.

Med henblik på at etablere en frivillig og markedsbaseret eftersynsordning for olie- og biobrændselsfyr har Energistyrelsen igangsat et samarbejde med Dansk Energi Brancheorganisation (DEBRA), der bl.a. organiserer en stor del af de virksomheder, der servicerer olie- og biobrændselsfyr. På den baggrund er det forventningen, at der inden udgangen af 2015 vil blive lanceret et koncept for frivillige eftersyn af oliefyr, som skal bidrage til en høj effektivitet og sikkerhed i forbindelse med fyrene. Et lignende koncept for eftersyn af biobrændselskedler forventes lanceret i starten af 2016. For begge koncepter gælder, at de i videst mulige udstrækning vil nyttiggøre erfaringerne med eksisterende serviceordninger for olie- og biobrændselsfyr.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt