



## Rapport Svendborgbanen



Transport- og Bygningsministeriet  
Frederiksholms Kanal 27F  
1220 København

### Rettidighed på Svendborgbanen- opfølgende rapport hver 14. dag

Følgende grafer viser udviklingen i rettidigheden på strækningen fra jan 2015 til og med 30. september 2016:



Svendborgbanen har i perioden 15.-30. september kørt tilfredsstillende de fleste dage. Fire dage er kørt med 100% rettidighed. Der har der været tre dage med lave kunderettigheder som skyldes fejl på materiel og overkørsel samt fejl på sikringsanlæg efter sporarbejde. I perioden har der været indsat IC4 to dage, da der ikke var nok driftsklare Desirotog. IC4 står som driftsreserve klar i Odense og anvendes kun ved akutte problemer med Desiromateriel på Svendborgbanen.

### Direktionssekretariatet

3. oktober 2016

DSB  
Telegade 2  
2630 Taastrup

CVR 25 05 00 53

Direkte 24683289  
subs@dsb.dk  
www.dsb.dk



## Svendborgbanen

### Rapportindhold

Tabellen viser rettidighed, kunderettid, operatørretid, operatormaterielrettidighed samt antallet af delaflyste tog i Stenstrup mod Svendborg. Rettidigheder er beregnet iht. kontrakt med TBM.

### Kontrakthensvisning

Ekstraordinær rapport

Dato	Kunderettid 259	Operatørretid 259	Operatormaterielrettid 259	Antal aflyste tog	Andel delaflyste tog (heraf)	Antal delaflysninger i Stenstrup mod Svendborg	Antal tog kørt med IC4	Hovedårsag	Forklaring
<i>Mål</i>	<i>81,8</i>	<i>93,8</i>							
16-08-2016	69,9	78,3	78,3	9	1	1	3	DSB/Bane	Materiel- og sikringsfejl. Materielfejl ved bremseprøven i Odense er årsag til delaflysning ved Stenstrup
17-08-2016	57,9	96,9	100,0	17	12	11		Bane	Fejl på sikringsanlæg Sikringsfejl ved Stenstrup - Svendborg er årsag til delaflysninger ved Stenstrup.
18-08-2016	56,4	100,0	100,0	35	31	31	3	Bane	Fejl på sikringsanlæg Sikringsfejl ved Stenstrup er årsag til delaflysninger ved Stenstrup.
19-08-2016	97,4	97,3	98,7	2					
20-08-2016	61,7	71,6	75,9	11	3			DSB/Bane	Materiel- og sikringsfejl.
21-08-2016	91,7	98,1	100,0	2	1				
22-08-2016	96,8	98,8	100,0						
23-08-2016	52,5	68,7	70,6	7	2	2	17	DSB	Materielfejl og -nedbrud. Ekstraordinært mange MQ på værksted erstattes af IC4. Stenstrup er delaflyst pga materielfejl og -nedbrud.
24-08-2016	66,2	76,8	92,7	4	4	2	19	DSB	Materielfejl samt disponering af trafikken. Ekstraordinært mange MQ på værksted erstattes af IC4. Stenstrup er delaflyst pga materielfejl og sikringsfejl.
25-08-2016	91,8	97,6	100,0	3	1	1	12		Ekstraordinært mange MQ på værksted erstattes af IC4. Stenstrup er delaflyst pga fejl på overkørsel.
26-08-2016	75,6	79,4	96,5	7	1	1	14	DSB	Materielfejl samt disponering af trafikken. Ekstraordinært mange MQ på værksted erstattes af IC4. Stenstrup er delaflyst pga fejl på materiel.
27-08-2016	98,1	98,6	100,0	2	2		2		IC4 indsat pga manglende driftsklart materiel
28-08-2016	98,6	100,0	100,0				2		IC4 indsat pga manglende driftsklart materiel
29-08-2016	88,0	91,0	97,6	4			10		IC4 indsat pga manglende driftsklart materiel
30-08-2016	79,3	97,6	97,6	3			4	DSB/Bane	Sporarbejde og materielfejl. IC4 indsat pga manglende driftsklart materiel
31-08-2016	98,9	98,8	98,8						
01-09-2016	99,7	100,0	100,0						
02-09-2016	79,4	85,5	97,6	5	1			DSB	Materielfejl og mange passagerer forsinket togene.
03-09-2016	100,0	100,0	100,0						
04-09-2016	83,0	99,1	99,1	2					
05-09-2016	89,2	94,0	100,0	2					
06-09-2016	100,0	100,0	100,0						
07-09-2016	94,5	97,0	97,6	2					
08-09-2016	83,2	97,5	97,5	3	1	1	3	Bane	IC4 indsat pga manglende driftsklart materiel. Fejl på overkørsel i Ringe er årsag til delaflysning i Stenstrup
09-09-2016	98,3	99,4	99,4						
10-09-2016	98,2	97,9	97,9						
11-09-2016	100,0	100,0	100,0						
12-09-2016	100,0	100,0	100,0						
13-09-2016	83,7	96,8	100,0				3		IC4 indsat pga manglende driftsklart materiel.
14-09-2016	74,0	93,2	100,0	1	1	1		DSB/Bane	Bomme knækket. Rangering på tværs i Odense. Stenstrup aflyst pga forsinkelser pga rangeringen i Odense.
15-09-2016	79,7	84,3	90,6	4	1			DSB	Materielfejl
16-09-2016	93,3	92,2	100,0	1	1			DSB	Tørkørsel
17-09-2016	100,0	100,0	100,0						
18-09-2016	100,0	100,0	100,0						
19-09-2016	91,9	95,8	96,5						
20-09-2016	87,7	92,2	95,8	2			2	DSB	Materielfejl. IC4 indsat pga materielfejl på MQ
21-09-2016	89,9	88,6	100,0	3	3		10	DSB	Materielfejl og manglende lokomotivfører til klargøring IC4 indsat for at skaffe flere pladser til de mange passagerer pga Egeskov marked.
22-09-2016	95,0	100,0	100,0						
23-09-2016	83,3	94,5	99,4	2	2	2			Stenstrup delaflyst pga fejl på døre.
24-09-2016	98,4	99,3	99,3						
25-09-2016	100,0	100,0	100,0						
26-09-2016	100,0	100,0	100,0						
27-09-2016	81,1	98,7	100,0	7	2	2		Bane	Fejl på overkørsel. Stenstrup delaflyst pga fejl på overkørsel.
28-09-2016	73,0	97,6	100,0	7	2	1		Bane	Fejl efter sporarbejde på sikringsanlæg. Stenstrup delaflyst pga fejl efter sporarbejde.
29-09-2016	98,7	98,8	100,0	2	1				
30-09-2016	98,9	98,8	100,0	2	1				