



Folketingets beskæftigelsesudvalg
lov@ft.dk

Ole Birk Olesen
ole.birk@ft.dk

**Beskæftigelses-
og ligestillingsministeren**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T +45 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk

CVR 10172748

J.nr. 20225200011

21. januar 2022

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 2. december 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 81 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikke-medlem af udvalget Ole Birk Olesen (MFU).

Spørgsmål nr. 81:

”Vil ministeren oplyse antallet af ulykker, der har været, fordi elevatorer ikke var inddækkede med plader, og om arbejdstilsynets krav herom kan begrundes i dette antal?”

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Arbejdstilsynet, som har oplyst følgende:

”Arbejdstilsynet har ikke kendskab til omfanget af ulykker med denne type ældre elevatorer, da det typisk vil være privatpersoner, som eventuelt kommer til skade, hvilket typisk ikke kommer til Arbejdstilsynets kendskab, fordi der således ikke vil være tale om en arbejdsulykke.

Hvad angår ændringen af bekendtgørelsen om indretningskrav til eksisterende elevatorer i 2015, var de, ifølge Arbejdstilsynets oplysninger, foranlediget af, at reglerne blev vurderet som utidssvarende og svære at forstå. På den baggrund blev reglerne opdateret og tilpasset, herunder bl.a. ved en skærpelse af sikkerhedskravet til elevatorskakten. Der var enighed i Arbejds miljørådet bestående af arbejdsmarkedets parter om at skærpe sikkerheden for elevatorskakke.

Efter Arbejdstilsynets vurdering var der tale om en sproglig fejl i bekendtgørelsen, som indebar, at gamle historiske elevatorer kunne miste deres arkitektoniske herlighedsværdi, fordi ældre ikke CE-mærkede elevatorer herefter skulle opfylde samme krav til tæthed af skaktinddækning som nye elevatorer.

Arbejdstilsynet igangsatte derfor sammen med arbejdsmarkedets parter et arbejde med at se på mulighederne for at lempe reglerne for gamle elevatorer. På den baggrund trådte nye regler i kraft 1. juli 2021. Det betyder, at en ejer af den type ældre elevatorer i dag kan vælge at gøre brug af fx en glasplade eller en perforeret plade.”

Jeg henholder mig til Arbejdstilsynets oplysninger.

Venlig hilsen

Peter Hummelgaard
Beskæftigelsesminister