



MINISTEREN

Dato 26. oktober 2006  
J nr. 004-U18-22

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Folketingets Trafikudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Trafikudvalget har i breve af 4. og 5. oktober 2006 stillet mig følgende spørgsmål nr. 5- 13 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.

**Spørgsmål nr. 12:**

” Ministeren bedes i forlængelse af sin besvarelse af TRU alm. del - spørgsmål 458 (Folketingsåret 2005-06) oplyse, om ikke ministeren finder det stærkt bekymrende, at der forefindes dobbelt så mange ikke tilfredsstillende tilsynsresultater hos virksomheder, der udfører flådesyn, som hos virksomheder, der ikke gør det?”

**Svar:**

En sammenligning foretaget af Færdselsstyrelsen af ikke tilfredsstillende tilsynsresultater C fra flådesynssteder og fra synssteder viser, at der i tre af tilsynene ved flådesynssteder er fundet mangler ved kommunikationsudstyr. Synsvirksomheder er forpligtet til at indberette synsresultater til Færdselsstyrelsen umiddelbart efter synet i henhold til § 19 i Færdselsstyrelsens bkg. nr. 968 af 14. oktober 2005 om synsvirksomheder. De pågældende virksomheder har fået en påtale med krav om straks at anskaffe udstyret, og at der ikke kunne foretages flere flådesyn fra stederne, før udstyret var anskaffet.

Der er ikke fundet lignende mangler på almindelige synssteder. Når der ses bort fra disse resultater, vil andelen af utilfredsstillende tilsynsresultater ved flådesynssteder være af nogenlunde samme størrelsesorden som for almindelige synssteder. Man kan derfor ikke umiddelbart konkludere, at syn foretaget på flådesynssteder er af ringere kvalitet end på almindelige synssteder.

Med venlig hilsen

Flemming Hansen