

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling

Udvalget for Videnskab og Teknologi
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 24 og 25 (Alm. del) stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 3. april 2007.

Med venlig hilsen

Helge Sander

24. april 2007

**Ministeriet for Videnskab
Teknologi og Udvikling**

Bredgade 43
1260 København K
Telefon 3392 9700
Telefax 3332 3501
E-post vt@vtu.dk
Netsted www.vtu.dk
CVR-nr. 1680 5408

Dok nr. 169241
Side 1/1

Spørgsmål nr. 24 og 25 stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 11.4.2007 til videnskabsministeren (Alm. del).

Spørgsmål 24

I forlængelse af svar på S 1688 vedr. bygningen Jagtvej 155 (kaldet brandstationen) bedes ministeren fremsende den omtalte tilstandsrapport fra ingeniørfirmaet Sloth Møller A/S og de tidligere synsrapporter, der også omtales i svaret, samtidig bedes ministeren oplyse, hvor langt man er i processen omkring nedrivning af bygningen.

Svar

Der fremsendes de tilstandsrapporter for Jagtvej 155 D, der har dannet grundlag for ministerens svar på S 1688.

Det drejer sig om

- Bilag 1) rapport fra ingeniørfirmaet Sloth Møller A/S (besigtigelsessyn 2006)
- Bilag 2) tidligere rapport fra ingeniørfirmaet Sloth Møller A/S (2004)
- Bilag 3) rapport fra arkitektfirmaet Fogh og Følner (2002)
- Bilag 4) rapport (forundersøgelser) fra arkitektfirmaet Fogh og Følner (1999)

Vedrørende proces omkring nedrivning kan det, i henhold til projekttidsplan udarbejdet af rådgivende ingeniører Strunge Jensen a/s, oplyses, at udbudsprojekt forventes sendt i licitation primo maj 2007 (uge 19), således at bygningen forventes nedrevet primo november 2007 (uge 45). Nedrivningsprocessen kompliceres af, at der i forbygningen findes en dampvekslercentral tilhørende Københavns Energi, der forsyner en række ejendomme i området med varme. I forbindelse med nedrivningen skal denne central flyttes til en anden lokalitet.

Spørgsmål 25

I forlængelse af svar på S 1688 vedr. bygningen Jagtvej 155 (kaldet brandstationen) bedes ministeren oplyse, hvorfor man fik udarbejdet den tilstandsrapport fra ingeniørfirmaet Sloth Møller A/S, der omtales i svaret.

Svar

Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) fører regelmæssigt tilsyn med sin bygningsmasse jf. cirkulære om vedligehold af statens bygninger (CIR nr. 160 af 10/12/2002). Der henvises tillige til beretning fra Rigsrevisionen (RB A202/05) om vedligeholdelse af statens bygninger.

**Ministeriet for Videnskab
Teknologi og Udvikling**

Bredgade 43
1260 København K
Telefon 3392 9700
Telefax 3332 3501
E-post vt@vtu.dk
Netsted www.vtu.dk
CVR-nr. 1680 5408

Dok nr. 169241
Side 1/1