

MINISTEREN

Dato 1. oktober 2008  
Dok.id 736586  
J. nr. 004-U18-655

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Folketingets Trafikudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Trafikudvalget har i brev af 17. september 2008 stillet mig følgende spørgsmål 1063 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.

**Spørgsmål nr. 1063:**

"Ministeren bedes redegøre for, hvordan man har sikret sig, at en flyulykke, som den der skete i Madrid i august 2008 ikke kan ske i Danmark."

**Svar:**

Det flyvesikkerhedsmæssige tilsyn med dansk luftfart varetages af Statens Luftfartsvæsen og er baseret på fælles vedtagne regler og tilsynsmetoder inden for EU.

Det bemærkes, at det er Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, EASA, der har ansvaret for typecertificering af luftfartøjer. Ulykken i Madrid har ikke medført foranstaltninger fra EASA's side.

Ulykken i Madrid undersøges på nuværende tidspunkt af den spanske havarikommission. De nærmere omstændigheder vedrørende årsagen til ulykken er endnu ikke offentliggjort.

Når den spanske havarikommission fremkommer med sin rapport, vil luftfartsmyndighederne forholde sig til denne.

Med venlig hilsen

Lars Barfoed