



MINISTEREN

Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K

Dato 11. august 2009
Dok.id 874481
J. nr. 004-U18-1148

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 7. juli 2009 stillet mig følgende spørgsmål 1162 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 1162:

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor der ikke er sket afskærmning af arbejdsområdet, mens Vejdirektoratet har anvendt kvartssand ved renoveringsarbejdet af den nye Lillebæltsbro i Middelfart.

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Vejdirektoratet, der oplyser følgende:

”Arbejdspladsen er i det udsendte tilbuds- og kontraktgrundlag forskrevet behørigt afskærmet i forhold til arbejdsmiljøreglerne og sikring mod unødige støvdannelser.

Entreprenøren har efter kontraktindgåelsen i sin procedure for arbejdets gennemførelse foreskrevet brug af nedhængte gardiner for at sikre mod spredning af støv og materialer. Ligeledes er det planlagt at gennemføre arbejderne under hensyntagen til vindretningen således at der kun afrenses, når vinden bærer eventuelle støvdannelser væk fra beboede områder.

Arbejdstilsynet og Miljømyndighederne har været på pladsen og har ikke fundet anledning til bemærkninger.

Det må efterfølgende konstateres, at den på forhånd opstillede procedure ikke i tilstrækkelig grad har været fulgt. Sammen med pludselig og uventet vindturbulens i området er der sket spredning af støv fra arbejdspladsen over beboede områder.”

Med venlig hilsen

Lars Barfoed

