



MINISTEREN

Dato 16. april 2009

Dok.id 819298

J. nr. 004-u18-927

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K

Trafikudvalget har i brev af 18. marts 2009 stillet mig følgende spørgsmål 589 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 589:

"Ministeren bedes gøre rede for Øresundstogenes tekniske niveau, hvorvidt der er relativt flere fejl på dem end på IC3 og ER-togene, samt hvilke fejl det drejer sig om."

Svar:

DSBFirst, der siden januar 2009 har haft ansvaret for at vedligeholde de i alt 85 danske og svenske Øresundstog, oplyser, at Øresundstogene har en højere fejlfrekvens end IC3 togene og ER-togene. Fejlene på Øresundstogene kan især henføres til ATC, traktion, Passager Information System (PIS), frontkobling og i mindre omfang dørfejl.

Øresundstogenes fejlfrekvens er løbende forbedret de seneste måneder.

Med venlig hilsen

Lars Barfoed