



MINISTEREN

Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K

Dato 16. april 2009
Dok.id 819298
J. nr. 004-u18-927

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 18. marts 2009 stillet mig følgende spørgsmål 593 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 593:

"Vil ministeren tage initiativ til, at der etableres et mindre værksted i Helsingør med faciliteter til at rette de hyppigste fejl på Øresundstogene?"

Svar:

DSBFirst oplyser, at en væsentlig del af den teknik, der giver anledning til stoppende fejl og driftsforstyrrelser, er placeret under togenes gulv og kræver adgang fra grav. Det vil derfor være bekosteligt og langsommeligt at etablere et egentligt værksted for at rette de fejl, der hyppigst medfører driftsforstyrrelser.

Når den iværksatte handlingsplan for forbedring af Øresundstogenes driftsstabilitet er implementeret, vurderer DSBFirst, at et værksted i Helsingør ikke vil være af værdi for den daglige drift.

Med venlig hilsen

Lars Barfoed