



ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTEREN

3. december 2009

**Besvarelse af spørgsmål 105 alm. del stillet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 3. november 2009 efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard (SF).**

ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål 105:**

Vil ministeren oplyse, om regeringen er parat til at indføre krav om radon-sikring i nye boliger, så beboerne sikres mod radonværdier, der overskrider WHO's anbefalinger?

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr 10 09 24 85  
oem@oem.dk  
www.oem.dk

**Svar:**

Der har siden 1998 været krav i bygningsreglementet om, at alt nybyggeri skal radonsikres. Det vil sige, at fx enfamilieshuse skal konstrueres med radonsikring mod undergrunden. Kombineret med bygningsreglementets krav til luftskifte og ventilation skal dette sikre, at radonindholdet i nybyggeri ikke overstiger de anbefalede værdier.

WHO og de nordiske strålemyndigheder har i september 2009 offentliggjort nye anbefalinger om, at bygninger bør have et radonindhold på under 100 Bq/m<sup>3</sup>, hvilket vi fra dansk side har valgt at følge. Den nye anbefaling er en halvering af de hidtil gældende anbefalinger på 200 Bq/m<sup>3</sup>. Som det fremgår af min besvarelse af Boligudvalgets spørgsmål 207 alm. del, vil det nu eksplicit fremgå af bygningsreglementet, at kravet om radonsikring skal sikre et radonindhold under 100 Bq/m<sup>3</sup> i nybyggeriet.

Derfor vil det fremover være helt klart for bygherren, at bygningsreglementets krav om at opføre radonsikkert er opfyldt, når konstruktionen sikrer et radonniveau under 100 Bq/m<sup>3</sup>. Hvis man køber et nybygget hus og efterfølgende måler et radonniveau over 100 Bq/m<sup>3</sup>, har bygherren således *ikke* opfyldt bygningsreglementets krav om en radonsikker konstruktion. Da det er bygherren, der har for ansvaret for, at byggeriet opføres i overensstemmelse med bygningsreglementet, vil en ikke radonsikker konstruktion betyde, at bygherren ifalder erstatningsansvar.