



MINISTEREN

Dato 25. november 2009

Dok.id 932484

J. nr. 004-u18-1379

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K

Trafikudvalget har i brev af 12. november 2009 stillet mig følgende spørgsmål 214 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 214:

" Ministeren bedes gøre rede for, hvorvidt transformatorstationen ved Kokkedal Station, befinder sig i en sådan tilstand, at den er tæt på at bryde sammen."

Svar:

Banedanmark har oplyst, at fordelerstationen i Kokkedal ikke er ved at bryde sammen med den nuværende belastning. Køreplansstudier og detaljerede målinger af banetransformerne i Kokkedal og Vigerslev har dog vist, at den nuværende kørestrømskapacitet på Kystbanen og Øresundsbanen er ved at være opbrugt, og at transformerne overbelastes i kortere tidsrum i myldretiden. Banedanmark oplyser, at dette ikke i sig selv er kritisk. Tiltag for at undgå nedbrud er beskrevet i svaret på TRU spørgsmål 213.

Med venlig hilsen

Lars Barfoed