



MINISTEREN

Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K

Dato 21. oktober 2010
Dok.id
J. nr. 2010 - 1881
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 12. marts 2010 stillet mig følgende spørgsmål 958 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 958:

"Ministeren bedes oplyse, hvornår DSB blev opmærksom på de vanskeligheder, der er forbundet med at modtage mobiltelefonsignaler i IC4-togene, og hvad man har gjort og vil gøre for at løse dette problem."

Svar:

DSB oplyser, at vanskeligheder med mobiltelefonsignaler ikke specifikt gælder IC4-tog men moderne tog generelt. Det hænger sammen med, at man i alle moderne tog må afskærme udefrakommende radiosignaler, så de ikke forstyrrer eksempelvis elektronikken i togene, ligesom komfort- og sikkerhedsmæssige forhold gør det sværere for signalerne at trænge ind i togene. Kunderne oplever primært dette på strækninger, hvor teleselskabernes dækning er svagere.

DSB oplyser endvidere, at der pågår drøftelser med flere teleoperatører omkring en løsning, der forstærker mobiltelefonsignalerne inde i togene. Drøftelserne dækker IC3-, IC4- og IR4-tog.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt