



Trafikudvalget

Til: Transportministeren

Dato: 12. april 2011

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

TRU alm. del

Spørgsmål 1064

Ministeren bedes gøre rede for, hvorvidt en lokofører af et IC4-tog, i tilfælde af fejl med bremse-styringen, skal kontakte et driftsberedskab for at indhente instrukser om evt. videre kørsel, samt oplyse hvorvidt driftsberedskab består af DSB- og/eller AnsaldoBreda-ansatte.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Per.Clausen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Flemming Damgaard Larsen
formand