



## Trafikudvalget

**Til:** Transportministeren

**Dato:** 28. marts 2011

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

### TRU alm. del

#### Spørgsmål 937

I svar på TRU alm. del – spm. 148 anføres det, at fejlene på de ti endnu ikke leverede Øresundstog primært er af visuel og kosmetisk karakter og uden driftsmæssige konsekvenser, men også at det bl.a. drejer sig om tekniske installationer, interiør og funktionstest. Ministeren bedes derfor oplyse nærmere om, hvilke fejl og mangler det drejer sig om, da spørgeren tillader sig at slutte, at der i Øresundstogene ikke findes installationer, der ikke har en driftsmæssig konsekvens, jf. de tilbagevendende problemer med togets infosystem, toiletter, varmesystem mv.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på [Per.Clausen@ft.dk](mailto:Per.Clausen@ft.dk) og til udvalg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Flemming Damgaard Larsen  
formand