



MINISTEREN

Trafikudvalget
Folketinget

Dato 27. januar 2011
J. nr. 2011-235

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 14. januar 2011 stillet mig følgende spørgsmål 510 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 510:

"Ministeren bedes gøre rede for, hvorvidt kørestrømsudfaldet på Kystbanen torsdag d. 13. januar 2011 skyldes, at kørestrømskapaciteten er ved at være opbrugt på fordelerstationen i Kokkedal, jf. spørgsmål nr. 214 af 12. november 2009."

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, der oplyser følgende:

"Kørestrømsuhændelsen på Kystbanen torsdag d. 13. januar skyldes ikke, at kørestrømskapaciteten på Kokkedal fordelingsstation er ved at være opbrugt. Hændelsen skyldes alene en transformer i køresledningsanlægget som svigtede. Banedanmark er i gang med at undersøge årsagen til at transformeren svigtede.

Banedanmark har med aftalen "Nye initiativer som led i udmøntning af puljer" af 22. oktober 2009 fået tildelt 19,9 mio. kr. til opgradering af kørestrømsforsyningen på Kystbanen. Banedanmark forventer, at opgraderingen er tilendebragt inden udgangen af 2011. I den mellemliggende periode er der etableret forceret køling på de eksisterende transformere."

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt