



Trafikudvalget  
Folketinget

MINISTEREN

Dato 4. marts 2011  
J. nr. 2011 - 662

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 14. februar stillet mig følgende spørgsmål 710 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 710:

"Ministeren bedes gøre rede for årsagen til, at højtalerssystemet var nedbrudt på Borup station tirsdag den 8. februar 2011, samtidig med at oversigtsskærmen viste, at alle tog kørte normalt, selvom ingen af de ordinære tog standsede i tidsrummet kl. 06.34-08.15."

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, som oplyser, at:

"Jf. besvarelse af TRU 709 var der nedbrud på alle trafikinformationssystemerne hos Banedanmark d. 8. februar grundet stormvejret natten mellem 7. og 8. februar. Derfor var det ikke muligt at foretage ud kald til passagererne på Borup station.

Nedbruddet på trafikinformationssystemerne betød samtidig, at skærmene ikke kunne opdateres med korrekt information om den aktuelle trafik. Normalt vil skærmene i sådanne tilfælde automatisk vise et billede, der fortæller, at systemet er ude af drift, og at der derfor ikke kan vises trafikinformation. Banedanmark vurderer ud fra beskrivelsen i spørgsmålet, at den konkrete skærm har haft en defekt, der har medført, at billedet er "frosset", og derfor ikke automatisk er skiftet til oplysning om, at systemet er ude af drift."

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt