



MINISTEREN

Trafikudvalget
Folketinget

Dato 5. april 2011
J. nr. 2011-938

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 7. marts 2011 stillet mig følgende spørgsmål 859 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 859:

"Ministeren bedes gøre rede for, hvordan svar nr. 530 af 7. februar hvori det hedder, at "DSB oplyser, at der den 11. januar 2011 ikke er registreret nogen af de nævnte materieltyper (ICE-TD, IC3, IC4 og ER4) på værksted som følge af vintervejrets skader", harmonerer med svar nr. 691 af 3. marts 2011. "

Svar:

DSB har oplyst følgende:

"DSB oplyser i besvarelsen af TRU 530, at der ikke er registreret nogle af de nævnte materieltyper på værksted som følge af vintervejret. Dette skyldes, at fejlen på det materiel, som kommer på værksted, registreres under selve fejllens karakter og ikke fejlens eventuelle årsag, herunder vintervejret som årsag. Nødvendig fejlretning søges i øvrigt i videst muligt omfang henlagt til planlagte værkstedsophold. Det er således ikke muligt for DSB at oplyse, hvorvidt ovennævnte materieltyper er kommet på værksted som følge af vintervejret."

Jeg henviser desuden til besvarelsen af TRU spørgsmål 691.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt