



Transportudvalget

Til: Transportministeren

Dato: 11. november 2011

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

TRU alm. del

Spørgsmål 104

I Atkins-rapporten anføres en række tekniske problemer ved IC4, der fortsat er under undersøgelse, herunder vedr. power pack problemer, modifikationer til batterihåndtering og aksel vende gear. Kan ministeren garantere, at disse problemer bliver løst, så yderligere nedbrud og hændelser undgås?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Kristian.Lorentzen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Benny Engelbrecht
formand