



MINISTEREN

Dato 9. december 2011
J. nr. 2011-3860

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget
Folketinget

Transportudvalget har i brev af 11. november 2011 stillet mig følgende spørgsmål 110 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Spørgsmål nr. 110:

I Atkins-rapporten nævnes det, at kompressorproblemer skyldes kulstof forurening fra udstødningssystemet. Endvidere er der angiveligt fejl i tørretårne for trykluft. Problemerne fortsætter trods forsøg på afhjælpning. Finder ministeren dette betryggende?

Svar:

Hvad angår en vurdering af de enkelte tekniske problemstillinger i forhold til IC4 skal jeg henvise til min besvarelse af spørgsmål 103 og 104 (TRU alm. del).

Herudover skal jeg henvise til min besvarelse af spørgsmål 78 (TRU alm. del).

Med venlig hilsen

Henrik Dam Kristensen